

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2022-02-02

Wolfsburg

2022-02-02

ppa.

ppa.

Clemens Kadow


Christiane Engel

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung



Interne Herstellerdaten

DEU600

B 26573 R11 ZBT II wurde erstellt

BQS0148020Original

WWZZ33CZNE037978

LMS2521872021 000670 00000000

HSN:0603

00209

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]
Innerorts	129	---	4.9	---
Außerorts	93	---	3.5	---
Kombiniert	106	---	4.0	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---
Abweichungsfaktor (falls zutreffend):	-----			

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]
Niedrig	177	---	6.8	---
Mittel	128	---	4.9	---
Hoch	108	---	4.1	---
Extra hoch	125	---	4.6	---
Kombiniert	128	---	4.9	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO. 30: A1 max 1586#NO. 30: A2 max 1572#NO. 16.1.: mit Anhänger: +30 kg#NO. 16.2.

: mit Anhänger Achse 2: +60 kg#NO. 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #

215/55 R17 94V#7, 0JX17 ET40; #215/55 R17 94W#7, 0JX17 ET40; #215/55 R17 94V#6, 5JX

17 ET41; #215/55 R17 94W#6, 5JX17 ET41; #215/60 R16 95W#6, 5JX16 ET42; #215/60 R16

95W#6, 5JX16 ET41; #235/45 R18 94W#8, 0JX18 ET44; #215/55 R17 94H M+S#7, 0JX17 ET4

0JX17 ET41; #215/60 R16 95H M+S#6, 5JX16 ET41; #215/60 R16 95H M+S#6, 5JX16 ET42; #215/60 R

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

0JX17 ET41; #235/45 R18 94V M+S#8, 0JX18 ET44; #

08. März 2022

Clemens Kadow



1. Anzahl der Achsen/Räder:
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
3. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

28. Getriebe (Typ):
28.1. Gang:
28.1.2. Übersetzungsverhältnisse:
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:
28.1.2. Gesamtübersetzung:

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

4. Radstand [mm]:
4.1. Achsabstand [mm]:
5. Länge [mm]:
6. Breite [mm]:
7. Höhe [mm]:
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers [kg]:
18.3. Zentralachsanhängers [kg]:
18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]:
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:
20. Hersteller des Motors:
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
22. Arbeitsweise:
23. Reiner Elektrobetrieb:
23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:
25. Hubraum [cm³]:
26. Kraftstoff:
26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexuelmotor / Zweitstoffmotor:
26.2. Typ des Zweitstoffmotors:
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):
27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
38. Code des Aufbaus:
40. Farbe des Fahrzeugs:
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:
Fahrgeräusch [dB(A)]:
Abgasnorm:
Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
Prüfmasse [kg]:
Querschnittsfläche [m²]:
Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
Fahrzyklus:
Fahrzyklusklasse:
Miniaurisierungsfaktor (f_{as}):
Begrenzte Geschwindigkeit:
Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

1.1. Anzahl der Achsen/Räder:
1.2. Antriebsachsen (Anzahl, Lage):
1.3. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:

3b
nein
715/2007*2018/1832AP
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

2. 2 / 4
1. Achse 1

210
1578 / 1564
215/60 R16 95V / 6,5UX16 ET41 / A / C1
215/60 R16 95V / 6,5UX16 ET41 / A / C1

2786
2786
4773
1832
1488
1599
1660
2200
1130 / 1120
4230
2000
750
90
Volkswagen AG
DTS?????

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:
47.1.1. Prüfmasse [kg]:
47.1.2. Querschnittsfläche [m²]:
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten
f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:
47.2. Fahrzyklus:
47.2.1. Fahrzyklusklasse:
47.2.2. Miniaurisierungsfaktor (f_{as}):
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasemissionen:
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

4. in Reihe
1968
Diesel
Fzq. mit Einstoffbetrieb

3b
nein
715/2007*2018/1832AP
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

110.00 bei 3000

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:
Volständige RDE-Fahrt:
Innerstädtische RDE-Fahrt:

110.00 bei 3000

NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]
80.0
6.00 E11
80.0
6.00 E11

110.00 bei 3000

80.0
6.00 E11
80.0
6.00 E11

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Diesel	25.1	---	---	32.1	40.2	---	0.1500	0.06E11
Gas	---	---	---	---	---	---	---	---
andere	---	---	---	---	---	---	---	---

	f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
	136.5	0.174	0.03341




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Zubehör



Bild 15 : Innenraum/Kofferraum:Hundehaare



Bild 16 : Innenraum/Kofferraum:Hundehaare




Bild 17 : Innenraum/Kofferraum:Hundehaare




Bild 18 : Innenraum/Kofferraum:Hundehaare



Bild 19 : ABE Sonderrad fehlt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	374237
Hersteller	VW
Model	Passat
Variante	Business 2.0 TDI
Listenpreis	41.012,62
VIN	WVWZZZ3CZNE037978
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	CW S6605

Schadensfälle der int. Belegnummer: 374237

19.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022104740	08.05.2022	Stoßfänger vorne	
2026100935	14.01.2026	Kühlergrill Motorhaube	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 15.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 125 µm bis 327 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Motorhaube
Seitenteil HL
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.03.2022	Letzte Zulassung	08.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCRAufbauart		Kombi
	DSG Business		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZNE037978	HSN / TSN	0603 / BQS
Schlüssel-Nr.	10020532	Km-Stand abgelesen	202728
Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 95 H	Continental / PremiumContact 2	S /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 H	Continental / PremiumContact 2	S /O	6 mm
2 links	215 / 60 R 16 95 V	Michelin / Primacy 4 FSL	S /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 V	Michelin / Primacy 4 FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.07.2029			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm
215 / 60 R 16 99 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Anti-Blockier-System (ABS), App-Connect, Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Becherhalter (2) vorn, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachhimmel in Mistralgrau, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich, Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden aufstellbar, Getriebe: 7-Gang DSG, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Müdigkeitserkennung, Netztrennwand, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h), Notruf-Service, Paket: Licht-und-Sicht-Paket "Plus", Polster: Stoff "Business", Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist", Radio "Composition", Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Schalthebelknopf in Leder, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar
9WJ	App-Connect Wireless
PXA	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
	Lackierung: Perleffekt
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WBH,RB	Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigation (ab Business)

D Rückfahrkamera "Rear View"
KA2
8I2 Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl.
Massagefunktion
QH1 Sprachbedienung
9IJ Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 3.700 km oder 552 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenraum/Kofferraum:Hundehaare,
reinigen (Bild 15, 16, 17, 18)
2. ABE Sonderrad fehlt, prüfen und
Befund festlegen, Schadenerweiterung
möglich (Bild 19)