Español

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	1C4PJDEW4 NP033436	Fabricante	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	2114MDB	Modelo	RENEGADE S 4xe 1.3 PHEV 177kW(240CV) AT	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	22/12/2022	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	100 684 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	09/10/2026	Parque	CAMPA CARPIO		



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Cable de carga rápida Type 2 Mode 3
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

3




Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

7




Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

8




Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

9




Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

10




Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

11




Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

12




Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

13



Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

14



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

Comentarios

veh sucio

Costos estimados de la reparación

Total	**1.455,96€**

Exportación PDF | Exportación foto