Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2AQU287 (chassisnr: TMBJW7NX3MY163038) — Aanbieder: Leasemaatschappij







SKODA OCTAVIA 1.4 TSI IV PHEV

Uitvoering volgens lease software: 1.4 TSI PHEV 150KW DSG CLEVER

Km-stand	114084 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1620 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Blauw	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	269 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel	**Laadvermogen**	-
Datum eerste toelating	15-06-2021	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	31 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

Leveringsklaar maken, PACK PREMIUM, Lava Blue metallic

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Stekker set	✔ Instructieboekje
✔ Onderhoudsboekje (Boekje)	✔ Hoedenplank/rolhoes
✔ Leveringsklaar maken	✔ PACK PREMIUM
✔ Lava Blue metallic	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

Gebruikerskrassen	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	2 mm	Winter	225/45 R18
RV	2 mm	Winter	225/45 R18
LA	4 mm	Winter	225/45 R18
RA	4 mm	Winter	225/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Ja
Bijzonderheden conditie	Laatste onderhoud: 02/2026 KM: 102 140

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen


Deel:
Portier linksachter midden
Omschrijving:
Krassen



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand diep beschadigd - herstellen




Deel:
Achterbumper midden
Omschrijving:
Beschadigd

Deel:
Motorkap midden voor
Omschrijving:
Deuk/steenslag



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Deel:
Stickers
Omschrijving:
Verwijderen stickers

Deel:
Portier linksvoor midden
Omschrijving:
Deuk met verfschade - e,s en v





Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velg diep beschadigd - herstellen



Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

PDF

AVILOO-Flash-Test-Skoda-Octavia_iV_-_13,0_kWh-TMBJW7NX3MY163038-2026-09-24_6ab5049098bc7.pdf