

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426372788

Nº Revision: WTWS\_620696

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1295-MGG	Nº CHASIS:	UU1DJF00270706851
KILOMETROS:	209659	MARCA:	DACIA
F. PERITACIÓN:	12/05/2026	MODELO:	JOGGER ESSENTIAL 74KW (100CV) ECO-G 5
Seguro:	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	12/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	379,91 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	379,91 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

## OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_620696
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	OV369
Kilómetros	209.659

### Equipamiento

#### VIN Query

LLANTAS LLANTAS 16" - RTOL16	LLANTAS 6.5JX16" - RDIF19
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - AEBS01	FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - RETRJR	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - AIRBDE
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - ABLAVI	CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1
ADAS S/DETECTOR DE FATIGA - SPRDEN	INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A RUN2 - AC1A2
ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL INDIRECTO PRESION NEUMATICOS - TPRM3
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUESTA KM - KM
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE - ENPH01	ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1	ACCESORIOS SIN SISTEMA MULTISENSE - SSMLEX
ACCESORIOS LUZ MALETERO - LUCOF	ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - SFIRBA
ACCESORIOS PORTAOBJETOS MALETERO - RANCF1	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - BARLON
TECHO S/TECHO SOLAR - TN	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - AIRAR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHK2	VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHT0
PLANTA DE FABRICACION NUEVA IDENTIDAD DE MARCA - NBIDY	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE A - APV001_A
PLANTA MONTAJE MOTOR PLANTA MONTAJE U - APV002_U	PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE A - APV003_A
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - ITPK1
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM	SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1
SUSPENSION S/PRESTACION - NPRTN	ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
ADAS REGULADOR VELOCIDAD - RV	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP
NEUMATICOS 205/60 R 16 92H	FRENOS S/PROTECTOR DISCO FRENO - SPRODI
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE REG ALTURA/PROFUNDIDAD - VOLRHP
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - VOLPIL	EQUIPO MECANICO ECO PRO - ECOMOD
EQUIPO MECANICO SIN DISPOSITIVO ARRANQUE EN FRIO - SANAD	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
GAS PETROLEO LICUADO 999CC 74KW (101) - H4D 480	GENERAL TIPO MOTOR - H4D
RANCHERA FAMILIAR - RJI	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A	PROGRAMA DE VENTAS ESPAÑA - ESP01
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-018	MANUAL 6 VELOCIDADES - JT4
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION SIN VERSION - SAN713
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2020 - M2020	GENERAL INDICE MOTOR - 480
COMBUSTIBLE BI-FUEL GPL - EQGPL	COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - ESS
EQUIPO ELECTRICO S/EVOLUCION HIBRIDO - NOEVH	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U	GENERAL NIVEL MOTORIZACION - MT
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y	RETROVISORES EXT 01 - RET01
RETROVISORES SIN CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - SSRETC	LUCES S/FARO ANTINEBLA - SPROJA

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		

LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL  
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - BOUCLE  
 GENERALES CON PROTECCION DE CHOQUE 05 - CHC05  
 CRISTALES SENSOR LUZ - ALAEVM  
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT  
 FECHA FABRICACIÓN 08/02/2023  
 VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA ACCESORIOS - SSPACC  
 ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 02 - SGAV02  
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5 - ALOUC5  
 ASIENTOS CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR - PTCAR  
 TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP02  
 TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE

LUCES FAROS LEDS - LEDH2  
 GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO - SSRCAR  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCTC  
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH  
 ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS  
 ASIENTOS ASIENTO TRASERO TIPO 04 - SGAR04  
 ASIENTOS REPOSACABEZAS TR 03 - ATAR03  
 ASIENTOS 5 PLAZAS - 5SITS  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA  
 TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS TR MANUAL - LVARMA

### Automático








ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
282153494R	Antena	1,00	27,42			27,42

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  8399	Sustituir Antena	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT8105R	Reparar Paragolpes tr (zona dr)	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT84010	Reparar Portón tr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT8626L	Reparar Moldura contorno aleta tr iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7401L	Pulir Puerta dl iz	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT7401R	Pulir Puerta dl dr	0,50 h	25,00			12,50

### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP8626L	Moldura contorno aleta tr iz Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8627R	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_620696	Marca - Modelo	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
Fecha Alta	14/05/2026 9:36:36	CUM	DC01301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/05/2026 9:46:11	Matrícula	1295-MGG		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	UU1DJF00270706851		

#### Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Tapacubos rueda dl dr	Daños previos	Pintar
Tapacubos rueda tr iz	Daños previos	Pintar

#### Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	11/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	27,42 €	Subtotal Horas MO	45,00 €	Subtotal Horas MO	133,75 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,80 h)	45,00 €	Subtotal M.O. (5,35 h)	133,75 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	45,00 €	Total mano de obra	133,75 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	27,42 €			Subtotal material	181,97 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	8,23 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	19,19 €			Total del material	181,97 €
				Total sin descuentos	315,72 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	315,72 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	19,19 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	45,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	315,72 €	Base del impuesto	379,91 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	379,91 €	IVA (21%)	79,78 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	459,69 €
				Total	<b>459,69 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		

### Equipamiento

#### VIN Query

LLANTAS LLANTAS 16" - RTOL16	LLANTAS 6.5JX16" - RDIF19
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - AEBS01	FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - RETRJN	SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - AIRBDE
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - ABLAVI	CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1
ADAS S/DETECTOR DE FATIGA - SPRDEN	INSTRUMENTACION CONSOLA ARQUITECTURA ELECTRONICA EL ARCH C1A RUN2 - AC1A2
ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL INDIRECTO PRESION NEUMATICOS - TPRM3
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE - ENPH01	ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT
ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1	ACCESORIOS SIN SISTEMA MULTISENSE - SSMLEX
ACCESORIOS LUZ MALETERO - LUCOF	ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - SFIRBA
ACCESORIOS PORTAOBJETOS MALETERO - RANCF1	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - BARLON
TECHO S/TECHO SOLAR - TN	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - AIRAR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHK2	VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHT0
PLANTA DE FABRICACION NUEVA IDENTIDAD DE MARCA - NBIDY	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE A - APV001_A
PLANTA MONTAJE MOTOR PLANTA MONTAJE U - APV002_U	PLANTA MONTAJE CAJA CAMBIOS PLANTA MONTAJE A - APV003_A
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - ITPK1
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM	SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1
SUSPENSION S/PRESTACION - NPRTN	ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT
ADAS REGULADOR VELOCIDAD - RV	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP
NEUMATICOS 205/60 R 16 92H	FRENOS S/PROTECTOR DISCO FRENO - SPRODI
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE REG ALTURA/PROFUNDIDAD - VOLRHP
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - VOLPIL	EQUIPO MECANICO ECO PRO - ECOMOD
EQUIPO MECANICO SIN DISPOSITIVO ARRANQUE EN FRIO - SANAD	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
GAS PETROLEO LICUADO 999CC 74KW (101) - H4D 480	GENERAL TIPO MOTOR - H4D
RANCHERA FAMILIAR - RJ1	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A	PROGRAMA DE VENTAS ESPAÑA - ESP01
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-018	MANUAL 6 VELOCIDADES - JT4
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION SIN VERSION - SAN713
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2020 - M2020	GENERAL INDICE MOTOR - 480
COMBUSTIBLE BI-FUEL GPL - EQGPL	COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - ESS
EQUIPO ELECTRICO S/EVOLUCION HIBRIDO - NOEVH	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U	GENERAL NIVEL MOTORIZACION - MT
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y	RETROVISORES EXT 01 - RET01
RETROVISORES SIN CARCASA COLOR (IMPRIMADA) - SSRETC	LUCES S/FARO ANTINEBLA - SPROJA
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL	LUCES FAROS LEDS - LEDH2
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - BOUCL	GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO - SSRCAR
GENERALES CON PROTECCION DE CHOQUE 05 - CHC05	GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCTC
CRISTALES SENSOR LUZ - ALAEVM	CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT	ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913
FECHA FABRICACIÓN 08/02/2023	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA ACCESORIOS - SSPACC	ASIENTOS ASIENTO TRASERO TIPO 04 - SGAR04

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		

ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 02 - SGAV02  
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5 - ALOUC5  
 ASIENTOS CINTURONES TRASEROS CON PRETENSOR - PTCAR  
 TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP02  
 TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ELECTRICOS DL - LVAVEL  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE

ASIENTOS REPOSACABEZAS TR 03 - ATAR03  
 ASIENTOS 5 PLAZAS - 5SITS  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA  
 TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES TR MANUAL - LVARMA

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260512\_121709.jpg



20260512\_121534.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121619.jpg



20260512\_121631.jpg



20260512\_121554.jpg



20260512\_121707.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121645.jpg



20260512\_121541.jpg



20260512\_121527.jpg



20260512\_121633.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121622.jpg



20260512\_121543.jpg



20260512\_121637.jpg



20260512\_121611.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121624.jpg



20260512\_121546.jpg



20260512\_121531.jpg



20260512\_121702.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620696	Marca - Modelo	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
Fecha Alta	14/05/2026 9:36:36	CUM	DC01301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/05/2026 9:46:11	Matrícula	1295-MGG		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	UU1DJF00270706851		



20260512\_121557.jpg



20260512\_121654.jpg



20260512\_121642.jpg



20260512\_121602.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121342.jpg



20260512\_121510.jpg



20260512\_121429.jpg



20260512\_121358.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121435.jpg



20260512\_121445.jpg



20260512\_121438.jpg



20260512\_121443.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121344.jpg



20260512\_121347.jpg



20260512\_121336.jpg



20260512\_121331.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_620696	<b>Marca - Modelo</b>	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	14/05/2026 9:36:36	<b>CUM</b>	DC01301	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	14/05/2026 9:46:11	<b>Matrícula</b>	1295-MGG		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	UU1DJF00270706851		



20260512\_121424.jpg



20260512\_121338.jpg



20260512\_121340.jpg



20260512\_121356.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_620696	Marca - Modelo	DACIA JOGGER (DJ/RK) 5P (20-)		
Fecha Alta	14/05/2026 9:36:36	CUM	DC01301	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/05/2026 9:46:11	Matrícula	1295-MGG		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	UU1DJF00270706851		



20260512\_121432.jpg



20260512\_121326.jpg



20260512\_121322.jpg



20260512\_121513.jpg