

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNE8 S4078048	Erstzulassung	28.03.2025	Außenfarbe	Chili Rot/Kardio Rot
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OL1292	Laufleistung	14 091 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	1853 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden: 1.853,37 € - Kollisionsschaden Kfz/Kfz

Auftragsdaten

Lagerplatz Frankenbach Schweinfurt



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio



Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung



Serviceheft



Bordmappe komplett



Ersatzschlüssel



Schlüssel




Inspektion



Reifen

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 195/55/16 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil

Motorhaube

Position

-

Beschreibung

Steinschlag

Anmerkungen

-

2



Bauteil

Stoßfänger

Position

Vorne rechts

Beschreibung

Kratzer

Anmerkungen

-

DEKRA Automotive Solutions

3



Bauteil	Andere Karosserieteile
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Alufelge 16"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Stoßfänger oberhalb
Position	Hinten links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

Sonstiges

6		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	-
		Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden: 1.853,37 € - Kollisionsschaden Kfz/Kfz

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.007,82€
---------------------	------------------