DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY3 SJ817013	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	INCONNUE
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-267-GT	Odometre	10 976 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.1 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 6.2 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Déformé
Commentaires	-

4



Elément	Panneau de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Baguette de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8

Elément	Entrée de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Malfaçon
Commentaires	-

9



Elément	Poignée de porte extérieure
Position	Avant Gauche
Dommages	Manquant
Commentaires	-

10

Elément	Bandeau de hayon
Position	Supérieur
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

11

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 6.1 Mm
PneuARD Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.2 Mm