

Ford

PUMA 1.0 ECOBOOST MHEV 125CV AUTOMATICO X

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2PL34457



Descripción

Matrícula 9659MHT	Fecha de matriculación 27/06/2023	Kilometraje 101391 km
Color Gris	Año -	Tapicería -
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa Hertz Malaga	Fecha del encargo 16/06/2026	Fecha de peritación aprobada 17/06/2026
--	--	---

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cubierta de carga / -	No conforme	Sustitución
002	Rellenar kit de emergencia / -	Faltante	Sustitución



003 Parabrisas / -

Rayado

Aceptable



004 Rejilla / Delantero

Roto

Sustitución



005 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



006 Llanta / Delantero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Rayado

Smart repair



007 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar



008 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



009	Portón trasero / puerta del maletero / -	Rayado	Pintar
010	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar
011	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Rayado	Smart repair

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |


Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 55 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 55 / 18 /	5.2 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	215 / 55 / 18 /	5.5 mm
Trasero Derecho	Desconocido	215 / 55 / 18 /	5.5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Cubierta de carga / - / No conforme



Rellenar kit de emergencia / - / Faltante



Parabrisas / - / Rayado



Rejilla / Delantero / Roto



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado




Puerta / Trasero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Portón trasero / puerta del maletero / - / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado