

Mini

MINI MINI 5-TRG. (F65)(2024->) COOPER C ESSENTIAL TRIM MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW 12V 5-TÜRIG

VIN: WMW41GD0302W86537



Beschreibung

|                    |                        |               |
|--------------------|------------------------|---------------|
|                    | Zulassungsdatum        | Laufleistung  |
|                    | 14/08/2025             | 49168 km      |
| Farbe              | Jahr                   | Polster       |
| INDIGO SUNSET BLUE | 2024                   | -             |
| Anzahl der Türen   | Anzahl der Sitze       | Generation    |
| 5                  | 5                      | -             |
| Karosserietyp      | CO2                    | Hubraum       |
| Schrägheck         | 142                    | 1499          |
| Getriebe           | Motortyp               | Kraftstoff    |
| Automatisch        | Verbrennung            | Benzin        |
| Anzahl Gänge       | Antriebsstrang         | Max. Leistung |
| 7                  | Vorderradantrieb (FWD) | 115 KW        |

Mängel

| #   | Element                                                                                                 | Defekt  | Korrektur |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 001 | Hutablage / -                                                                                           | Fehlt   | Ersetzen  |
|     |                                                                                                         |         |           |
| 002 | Kompressor Nothilfekit / -                                                                              | Fehlt   | Ersetzen  |
|     |                                                                                                         |         |           |
| 003 | Felge / Vorne Rechts<br>Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Lackiert | Kratzer | Lackieren |



004 Motorhaube / -

Steinschlag

Lackieren



005 Logo Motorhaube / -

Gebrochen

Ersetzen



006 Windschutzscheibe / -

Gebrochen

Ersetzen



007 Klebesatz / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



008 Stoßfänger / Vorne

Kratzer


Lackieren



009 Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



010

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

|               |          |                        |      |
|---------------|----------|------------------------|------|
| Vorne Links   | GOODYEAR | 185 / 60 / 16 / Winter | 5 mm |
| Vorne Rechts  | GOODYEAR | 185 / 60 / 16 / Winter | 5 mm |
| Hinten Links  | GOODYEAR | 185 / 60 / 16 / Winter | 6 mm |
| Hinten Rechts | GOODYEAR | 185 / 60 / 16 / Winter | 6 mm |

Kommentar

## Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Hutablage / - / Fehlt



Kompressor Nothilfkit / - / Fehlt



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag




Motorhaube / - / Steinschlag



Logo Motorhaube / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Windschutzscheibe / - / Gebrochen



Klebesatz / Vorne / Gebrochen




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer

