



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür
Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand
Kombiinstrument



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD
Wartungsnachweis



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Frontsscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 8 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 9 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jens Theiss
Tel. direkt 068188347-0
Tel. mobil 015254554595

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **ZW DI266E** **FIN** **KMHM241A4PA032573**

Auftragsnummer	ELSRM004565
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	18.06.2026, telefonisch
Besichtigung	19.06.2026 um 15:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Saarbrücken, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 19.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.722,69 EUR	13.950,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.285,71 EUR	17.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 19.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 19.06.2026 um 15:00 Uhr durch Herrn Jens Theiss bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Saarbrücken, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken, im Beisein von Herrn Dinhof.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 135 µm festgestellt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	ZW DI266E
Tag der Erstzulassung	22.06.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	IONIQ / IONIQ 6 53 kWh
Aufbauart	Limousine

HSN / TSN	8252 / ALD
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM241A4PA032573
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	ABYSS BLACK PEARL
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	61.137

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüsse (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 31.01.2025 bei Kilometerstand 31.262. Nächste Wartung am 31.01.2027 bei Kilometerstand 61.300.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontsscheibe Steinschlag mit Rissbildung (Bild 7); Dach, eingedellt, drücken (Bild 8); Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 9);

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Jens Theiss

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Käthe-Kollwitz-Str. 1
66115 Saarbrücken
Telefon 0681 / 88347-0
Fax 0681 / 88347-30
E-Mail
saarbruecken.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Jens Theiss
Tel. direkt 068188347-0
Tel. mobil 015254554595

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **ZW DI266E** **FIN** **KMHM241A4PA032573**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 18.06.2026, telefonisch.
Besichtigung 19.06.2026, 15:00 Uhr, durch Herrn Jens Theiss bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Saarbrücken, Käthe-Kollwitz-Str. 1, 66115 Saarbrücken, im Beisein
von Herrn Dinhof.
Bewertet auf 19.06.2026
Betrifft Auftragsnummer ELSRM004565

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 135 µm festgestellt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2023	Letzte Zulassung	22.06.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 6 53 kWh	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM241A4PA032573	HSN / TSN	8252 / ALD
Schlüssel-Nr.	10342594	Km-Stand abgelesen	61137
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	ABYSS BLACK PEARL /	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Uni		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Nexen / N Fera Sport	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	43.900 EUR	Fz. Notierung	20.450 EUR
Fz. Grundwert: (37 Mon): MK			20.617 EUR

Serienausstattung

Serie: Aktive Luftklappen in der Frontschürze, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Außenspiegel in Wagenfarbe mit Unterseite in Schwarz, Batterieheizsystem und -vorkonditionierung, Bluelink-Telematikdienste, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe, vorne und hinten, Fenster: Frontscheibe mit Akustik-Verbundglas, Fensterheber elektrisch, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv (NSCC), Heckklappe elektrisch mit Easy-Open Funktion, Heckspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte, Insassenalarm (RSA), Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, LED-Innenraumbeleuchtung vorne/hinten, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Bremslicht + Blinker), Ladekabel: 11kW 3-phasiger OBC fürs AC-Laden, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lenkrad: Beheizbares Zweispeichenlenkrad in Leder, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Notbremsassistent 1.5 (FCA 1.5), Notrufsystem (eCall), Parkbremse, elektronisch (EPB), Polster: Stoff, Regensensor, Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 18-Zoll, Rückfahrkamera, Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne Höhenverstellbar, Sitzen: Fahrer-und Beifahrer höhenverstellbar und beheizbar, Smart-Key mit Start/Stopp Knopf, Spurfolge-und Spurhalteassistent (LFA & LKA), Steckdose unter der Rücksitzbank 230V, Türgriffe manuell ausklappbar, USB-C Ladeanschlüss (4), Verkehrszeichenerkennung intelligent (ISLA), Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Zwischenwert 1	20.617 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 31.01.2025 bei Kilometerstand 31.262
nächste Wartung:	am 31.01.2027 bei Kilometerstand 61.300

Km-Korrektur

Km = 61137	Kateg.: 32 = 44200	Diff. = -16937	
BZ2K = -7.53906	(AS = 0.690759 BS = -0.01007)		-1.554 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Frontsscheibe Steinschlag mit Rissbildung, (Bild 7)	1.985	voll	-1.985
2. Dach, eingedellt, drücken (Bild 8)	62	voll	-62
3. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 9)	62	voll	-62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.109		-2.109 EUR

Zwischenwert 2 16.954 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-224 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				403 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-33 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-33 EUR
	hinten links	6 mm	SO	-33 EUR
	hinten rechts	6 mm	SO	-33 EUR
Legende	S/ Sommer / O Original / F Runflat			
				47 EUR

Zwischenwert 3 17.001 EUR

Zwischenwert 4 17.001 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 13.949,00 EUR WD= 3.049,00 EUR VK= 16.998,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	11.722,69 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.227,31 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	13.950,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	14.285,71 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.714,29 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	17.000,00 EUR

Der Sachverständige
Jens Theiss

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.