DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	W0V7H9EN6 P4349480	Erstzulassung	20.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	KO-VK 823	Laufleistung	36 487 km
Modell	CROSSLAND 1.5 Diesel 81kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Leasys Hubmotion Gifhorn



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 5.0 mm

Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 5.0 mm



Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 5.0 mm


Bridgestone 195/60/16 H Sommerreifen 5.0 mm



Winter Kit

Falken 195/60/16 H Winterreifen 5.0 mm

Falken 195/60/16 H Winterreifen 5.0 mm



Falken 195/60/16 H Winterreifen 5.0 mm

Falken 195/60/16 H Winterreifen 5.0 mm



Außenschäden

1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
2	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	**0,00€**