DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5021880	Marca	PEUGEOT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	3279MFW	Modelo	208 PureTech 73kW (100CV) Active Pack	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	29/03/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	93 715 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Combustible	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/05/2026	Parque	CAMPA SONI PARK ALCALA











Equipamiento Genérico

Climatizador automatizado	✓

Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Manual de usuario	✓

Neumáticos

Nexen 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Nexen 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Nexen 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Nexen 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Daños

1



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

6



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

8



Elemento	Techo
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

Costos estimados de la reparación

Total	**521,33€**