DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY5 SS165158	Date d'immatriculation	29/09/2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-721-VT	Odometre	18 134 km
Modèle	5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF










Eléments amovibles

Cache bagages	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗


Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 6.4 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.3 mm

Dommages extérieurs

2

Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

3

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4

Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

6



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

10

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	-
Dommages	Cassé
Commentaires	-

11



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

12



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Autres dommages

13

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.3 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.4 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm