



Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZFAEFAA4X PX176946	Erstzulassung	31.07.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	FIAT	Kennzeichen		Laufleistung	32 612 km
Modell	500 Limousine 42 kWh	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓

Reifen

Continental 195/55/16 V
Sommerreifen 5.0 mm

Continental 195/55/16 V
Sommerreifen 5.0 mm

Continental 195/55/16 V
Sommerreifen 6.0 mm

Continental 195/55/16 V
Sommerreifen 6.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	191,25€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	225,00€		
		Pauschale	225,00€		

2



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Links	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	182,75€
Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	215,00€		

3



Bauteil	Sommerreifen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

4



Bauteil	Sommerreifen	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

5




Bauteil	Tür	Reparaturzeit	1,00	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	140,00€	Nettokosten	119,00€
Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	140,00€		

6



Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	2,00	Teilekosten	-
Position	Vorne Links	Reparaturkosten	280,00€	Nettokosten	454,75€
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
		Pauschale	-		

Sonstiges

7		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	216,75€
		Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	255,00€		
			-	Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **1.164,50€**