

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Reichweite
Elektrische Reichweite innerorts


5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Verbrauch Elektrische Energie
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite
Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

Verschiedenes
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:
52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1427*
Zu 27.1: 120/3200-4400*
Zu 35: A1 225/40
R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL, 9Jx19
ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40 R18
97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S, 7.5Jx18
ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2 225/50 R17
98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

- Wh/km
- km
- km

- Wh/km
- km
- km



amtliche Vermerke

HSN	TSN	WS	PZ	Vermerke des KBA
2222	BDA	00097	4	

0121661363 Zulassungsbesch. gedruckt
9038513 21605 GJ475924



0 1-2

046CC0129380
www.PS-Team.de



Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: R2CW Variante: H00ATO Version: CZA0050A
0.2.1. Handelsbezeichnung: C 200 d

0.2.3. Bezeichner:
0.2.3.2. ATCT Familie: IP-2020_8416-W1K-1
0.2.3.3. PEMS Familie: AT-206_654M_1-W1K-1
0.2.3.4. Roadload Familie: E1-W1K-DH
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie: RL-2020_0051-W1K-1
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie: PR-206_654M_20B1-W1K-1
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie: M1
0.4. Fahrzeugklasse: Mercedes-Benz AG
0.5. Name und Anschrift des Herstellers: DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Säule, geklebt (C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz (C2)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11. Herstellungsdatum: 12.04.2022
W1K2060031R047273

mit dem in der am 23.02.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00016*03
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr
in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

12.04.2022
(Datum)

ppa. Bartels

V. Rückheim

(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

(Unterschrift)
Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Bauteile									
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4						
3. Antriebsachsen	Anzahl: 1	Lage:		Achse 2 (A1) entfällt					
3.1. Automatisierungsgrad:	gegenseitige Verbindung: nicht automatisiert								
Hauptabmessungen									
4. Radstand:	2865 mm	4.1. Achsabstände: 1-2:	- mm	2-3:	- mm				
5. Länge:	4793 mm	6. Breite:	1900 mm	7. Höhe:	1452 mm				
Massen									
13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs:	1725 kg	13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1785 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen									
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	2350 kg								
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	1	1130 kg	2	1270 kg	3	- kg			
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	4220 kg								
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines									
18.1. Deichselanhängers:	- kg	18.3. Zentralachsanhängers:	1800 kg						
18.4. ungebremsten Anhängers:	750 kg								
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:									
Antriebsmaschine	20. Hersteller der Antriebsmaschine:	MERCEDES-BENZ AG							
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	654820								
22. Arbeitsverfahren:	Selbstzuendung/4-Takt (A3)								
23. Reiner Elektroantrieb:	Nein (N)	23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs:	NOVCHEV						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4 in Reihe (A0)								
25. Hubraum:	1993 cm³	26. Kraftstoff:	Hydr. Diesel/E (00/10)						
26.1. Fahrzeug mit	Mono-fuel (A0) 26.2. (nur Zweitstoftmotoren):								
27. Höchstleistung	27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor):	120,00kW bei 4400 min ⁻¹							
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor):	15,00 kW								
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	10,00 kW								
28. Getriebetyp:									
28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer	1	5,354	2	3,243	3	2,252			
4	1,636	5	1,211	6	1,0	7	0,865	8	0,717
28.1.1. Achsübersetzung:	9 0,601								
28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Hochstgeschwindigkeit	29. Höchstgeschwindigkeit:	230 km/h							
Achsen und Radaufhängung									
30. Spurweite:	1	1591 mm	2	1604 mm	3	- mm			
35. Reifen-/Radkombination/Reifenkategorie:									
Achse 1:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44,5	Klasse A	C1					
Achse 2:	225/50 R17 094Y	7Jx17 ET44,5	Klasse A	C1					
Achse 3:									
Bremsanlage									
Aufbau 38. Code des Aufbaus:	36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	mechanisch (A0)							
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	40. Farbe des Fahrzeugs:	GRAU, 7)							
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	4,2 links, 2 rechts (A0)								
42.1. Sitz(e) der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	5								
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
Umweltverträglichkeit	46. Geräuschpegel	Fahrgeräusch:	68,00 dB(A)						
bei der Motordrehzahl	3300 min ⁻¹	Standgeräusch:	74,00 dB(A)						
47. Abgasnorm:	Euro 6 (AP)								

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind:	47.1.1. Prüfmasse	1862	kg
47.1.2. Stirnfläche:	2.240 m²	47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfällt	cm²
47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten			
47.1.3.0. f0	113,5 N	47.1.3.1. f1	0,437 N/(km/h)
47.2. Fahrzyklus:	47.2.1. Fahrzyklus Klasse 11/23a/3b:		3b
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor facc:	entfällt	47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein):	nein
48. Abgasemissionen:	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP		
1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)			
CO:	64,1	-	mg/km
NOx:	6,7	-	mg/km
Partikelmasse:	0,39	-	mg/km
Partikelzahl:	8,33 * 10 ⁸	-	km ⁻¹
THC:	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	mg/km
THC+NOx:	14,4	-	mg/km
NH3	-	-	ppm
48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	0,5009 m ⁻¹		
48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:			
Vollständige RDE-Fahrt:	80 mg/km	NOx	80 mg/km
Innersstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	NOx	80 mg/km
49. CO2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen			
CO2-Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	149 g/km	-	g/km
Außerorts:	88 g/km	-	g/km
Kombiniert:	111 g/km	-	g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	-	g/km
Abweichungsfaktor	Differenzierungsfaktor		
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	5,6 l/100km	-	m³/100km
Außerorts:	3,4 l/100km	-	m³/100km
Kombiniert:	4,2 l/100km	-	m³/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	-	m³/100km
Abweichungsfaktor	Differenzierungsfaktor		
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert	- Wh/km	Elektrische Reichweite	- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:			
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	Nein (N)		
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ	- g/km	3.2.2. Einsparungen durch WLTP	- g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151			
WLTP Werte:	CO2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	
Low: (Phase 1)	164 g/km	6,2 l/100km	- m³/100km
Medium: (Phase 2)	120 g/km	4,6 l/100km	- m³/100km
High: (Phase 3)	104 g/km	4,0 l/100km	- m³/100km
Extra High: (Phase 4)	117 g/km	4,5 l/100km	- m³/100km
Kombiniert:	120 g/km	4,6 l/100km	- m³/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Hinterer Unterfahrschutz gebrochen



Bild 15 : Felge vorn links zerkratzt - Glanzgedreht



Bild 16 : Felge vorn links zerkratzt - Glanzgedreht



Bild 17 : Felge hinten links zerkratzt - Glanzgedreht



Bild 18 : Felge hinten links zerkratzt - Glanzgedreht



Bild 19 : Dachhimmel hinten links befestigen




Bild 20 : Letzter Wartungsnachweis fehlt




Bild 21 : Letzter Wartungsnachweis fehlt




Bild 22 : Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 30 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 31 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 32 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 33 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 34 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 36 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 37 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 38 : Dach, mehrfach eingedellt, drücken



Bild 39 : Achse 2, Reifen Links



Bild 40 : Achse 2, Reifen Links



Bild 41 : Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 42 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 43 : Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 44 : Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 372753
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 200 D MHEV
Listenpreis 42.060,00
VIN W1K2060031R047273
Erstzulassungsdatum 1.7.2022
Kennzeichen CW S5449

Schadensfälle der int. Belegnummer: 372753

04.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109559	20.06.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.480,35
2025100250	02.01.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.178,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 84 µm bis 104 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.07.2022	Letzte Zulassung	19.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	C 200 d 9G-TRONIC Avantgarde	Aufbauart	Limousine
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2060031R047273	HSN / TSN	2222 / BDA
Schlüssel-Nr.	10080306	Km-Stand abgelesen	116572
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	HIGHTECHSILBER / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	4 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /S	3 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 Y	Bridgestone / Turanza T 005 AO	S /O	3 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Mittenairbag, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Ambientebeleuchtung mit 64 Lichtfarben, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar, Basisdienste, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder vorne, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Heckstoßfänger in Wagenfarbe, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel-Oberteil in Schwarz, Instrumententafel-Unterteil in Schwarz oder Macchiatobeige mit Kontrastziernaht, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 1 Klimazone, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorn, LED High Performance-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Paket: AVANTGARDE Extérieur, Paket: Ablage, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Radiozubehör: Zentral-Display, Reifendruckkontrolle (RDK), Remote Services Plus, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar, Spurhalte-Assistent, aktiv, Tempomat, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
DB2	Paket: Business (für Avantgarde Extérieur (P15) oder AMG Line Extérieur (P31))
D1L	Paket: Licht
R69	Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design
B51	TIREFIT mit Reifenfüllkompressor
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 22.06.2024 bei Kilometerstand 75.171
 bis Wartung verbleiben: 89 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hinterer Unterfahrschutz gebrochen, erneuern (Bild 14)
2. Felge vorn links zerkratzt mit Materialabtrag - Glanzgedreht, erneuern
3. Felge hinten links zerkratzt mit Materialabtrag - Glanzgedreht, erneuern
4. Dachhimmel hinten links befestigen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19)
5. Letzter Wartungsnachweis fehlt, erneuern (Bild 20, 21)
6. Stoßfänger vorne, verformt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23, 24, 25, 26, 27)
7. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29)
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 30, 31, 32, 33)
9. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34, 35, 36)
10. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 37, 38)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts Gehäuse, verschrammt,
Gebrauchsspur (Bild 41)
Tür vorne links Einstieg Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 42)
Tür vorne rechts Einstieg, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 43)
Motorhaube, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild
44)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links Legende	3 mm	SS S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden