

INFORME CONTROL VEHÍCULO



14 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426357718

Nº Revision: WTWS_604071

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	2077-LVJ	Nº CHASIS:	TMBEP6NW3N3012327
KILÓMETROS:	196306	MARCA:	SKODA
F. PERITACIÓN:	13/01/2026	MODELO:	SCALA SCALA 1.0 TSI 70 KW (95 CV) AM
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	13/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	681,33 €
Daños Interiores	369,70 €
Total Valoración	1051,03 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
5N0012615H	99700	Compresor aire	1,00	242,00	0,00	242,00
5G0012619B	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	64,20	0,00	64,20
		Limpieza interior leve	1,00	63,50	0,00	63,50

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro digital. 3- Falta kit antipinchazos.

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_604071
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	LA7W
Kilómetros	196.306

Equipamiento

VIN Query

ADAS PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL6	GENERALES BATALLA - 0B2
GENERALES PINTURA NORMAL - FB0	GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
GENERALES PORTON TR CON APERTURA VENTANILLA - 3RU	GENERALES INSONORIZACION ADICIONAL - 2B1
EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT CROMADOS - 4ZP	EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KL
EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS - 6FF	CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8
CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0	CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC
CRISTALES PARABRISAS ATERMICO AISLANTE - 4GS	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SD	GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A - TC5
ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO) - 1A7	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK	AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO - 9WJ
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 3J1	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3Q6
ASIENTOS RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE - 1U8	ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO - 3NZ
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P5
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4
ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU	ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - Q2J
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0B	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR TRIM CODE - HK
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1	FECHA FABRICACIÓN 16/07/2021
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 2ZA
INYECCION MULTIPUNTO 999CC 70KW (95) - DLAC	GENERAL MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5 - DI6
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 49 AH 320A - J1H	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4B1	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AS
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3	BERLINA 5 PUERTAS - K8R
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
ESPAÑA ESPAÑA - B15	Nº SERIE 2022012327
PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE ESPAÑA - B0S	MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C
GENERAL 5S MARCADO - UFC	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200 - 0EM
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A	ACABADO TECNICO VARIANTE - FM3
ACABADO TECNICO CONFORT - A8C	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1	TAPACUBOS TAPABUJES - 1NL

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		

SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM - 0AR
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES - 3LD
 INSTRUMENTACION PUERTAS DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR - 4E2
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF
 SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2
 SUSPENSION MARGEN PESO 13 EJE TRASERO - 0YN
 SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6
 AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
 AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9IJ
 AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL - EL5
 ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 611
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL - NZ2
 INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 4Z5
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A
 ACCESORIOS C/PARAGUAS - NS3
 ACCESORIOS INSONORIZACION INTERIOR MEJORADA - 3W6
 ACCESORIOS C/CUBIERTA - KN1
 LLANTAS ALE 6.0JX16" ALARIS - C18
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM - 1ZG
 DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 2C5
 ACCESORIOS VERSION ESTANDAR - AW5
 ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ
 ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
 ACCESORIOS BANDEJA TR - 3U1
 TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA
 RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ
 LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB
 LUCES PILOTOS TR C/LEDs DINAMICOS - 8VM
 LUCES FAROS LEDS C/LUZ DE GIRO - 8EX
 ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO Y ROTULO AIRBAG - 5XB
 GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - 2JG
 GENERALES VOLADIZO TR MEDIANO - 00B

SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
 INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4
 SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
 SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 05 - L05
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA
 TRANSMISION TRACCION DL - 1X0
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS - 8RM
 AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO - 9S0
 AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR HIGH - 7UG
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
 AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C
 ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 1) - KA1
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D3
 ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
 INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
 INSTRUMENTACION CONSOLA AIREADORES INTERIORES BASICOS - 6LA
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD
 ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 230X9MM - 1KV
 ACCESORIOS S/PISO TRASERO DE CARGA - 3GA
 ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
 ACCESORIOS PORTAOBJETOS MALETERO - 3N3
 ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
 ACCESORIOS PORTAGAFAS - 7N2
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
 RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ
 RETROVISORES EXTERIOR ELECTRICO/TERMICO/ANTIDESLUMBRANTE/ABATIBLE - 6XK
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
 LUCES LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES - 8K3
 LUCES S/LAVAFAROS - 8X0
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
 GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
5N0012615H	Compresor aire	1,00	242,00			242,00
5G0012619B	Fluido reparación neumáticos	1,00	64,20			64,20

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT6161L	Reparar Piloto tr iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT70010	Reparar Capó dl	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2  GtT81200	Reparar Spoiler paragolpes tr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9060R	Reparar Estribo dr	3,00 h	25,00			75,00
T2  GtT7401L	Pulir Puerta dl iz	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT7801L	Pulir Puerta tr iz	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT9050L	Pulir Aleta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT9050R	Pulir Aleta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtTli1	Limpiar limpieza interior	0,00 h	0,00			63,50
T2  GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP81050	Color Carroceria Completo					
 GtP81200	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP81200	Spoiler paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto tr iz	Daños previos	Pulir
Moldura dr paragolpes dl	Daños previos	Pintar, Reparar

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	155,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	306,20 €	Subtotal Horas MO	140,00 €	Subtotal Horas MO	166,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,60 h)	295,00 €	Subtotal M.O. (6,65 h)	166,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	295,00 €	Total mano de obra	166,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	306,20 €			Subtotal material	283,58 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	306,20 €			Total del material	283,58 €
				Total sin descuentos	449,83 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	449,83 €
				Sistema de pintura: Centro Zaragoza	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	306,20 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	295,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	449,83 €	Base del impuesto	1.051,03 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.051,03 €	IVA (21%)	220,72 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.271,75 €
				Total	1.271,75 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		

Equipamiento

VIN Query

ADAS PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL6	GENERALES BATALLA - 0B2
GENERALES PINTURA NORMAL - FB0	GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB
GENERALES PORTON TR CON APERTURA VENTANILLA - 3RU	GENERALES INSONORIZACION ADICIONAL - 2B1
EMBELLECEDORES EMBELLECEDORES EXT CROMADOS - 4ZP	EMBELLECEDORES REJILLA DL - 6KL
EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS - 6FF	CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8
CRISTALES S/EYECTORES LIMPIAPARABRISAS TERMICOS - 9T0	CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC
CRISTALES PARABRISAS ATERMICO AISLANTE - 4GS	ACCESORIOS BOCINA - 8Y0
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SD	GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A - TC5
ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5	COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0
COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO) - 1A7	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 9AK	AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO - 9WJ
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	ASIENTOS CINTURONES DL AUTOMATICOS 3 PUNTOS C/AJUSTE ALTURA - 3QT
ASIENTOS REPOSACABEZAS REGULABLE - 3J1	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - 3Q6
ASIENTOS RESPALDO DL S/MESA PLEGABLE - 1U8	ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO - 3NZ
ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0	ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P5
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR - 7P4
ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU	ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7
ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3	ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - Q2J
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N0B	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR TRIM CODE - HK
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - 7X1	FECHA FABRICACIÓN 16/07/2021
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - 2ZA
INYECCION MULTIPUNTO 999CC 70KW (95) - DLAC	GENERAL MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5 - DI6
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 49 AH 320A - J1H	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4B1	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AS
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QI6	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA - 4X3
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 4L6	BERLINA 5 PUERTAS - K8R
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L
ESPAÑA ESPAÑA - B15	Nº SERIE 2022012327
PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE ESPAÑA - B0S	MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C
GENERAL 5S MARCADO - UFC	DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200 - 0EM
GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A	ACABADO TECNICO VARIANTE - FM3
ACABADO TECNICO CONFORT - A8C	ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A
ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1	TAPACUBOS TAPABUJES - 1NL
SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1	SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 20.7X2.8MM - 0AR	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA Y LATERALES - 3LD	INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS GO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I7
INSTRUMENTACION PUERTAS DESBLOQUEO ELECTRICO CAPO/PORTON TR - 4E2	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACT AIRBAG ACOMPAÑANTE - 4UF	SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2	SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 05 - L05
TRANSMISION TRACCION DL - 1X0	SUSPENSION MARGEN PESO 13 EJE TRASERO - 0YN

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		

SUSPENSION AMORTIGUACION TR ESTANDAR - 1JA	SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 8 ALTAVOCES PASIVOS - 8RM
AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3	AUDIO/MULTIMEDIA S/INDICADOR MULTIFUNCION - C/ORDENADOR DE ABORDO - 9S0
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR HIGH - 7UG
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONIA CONFORT CON LTE Y CARGA INALAMBRICA - 9IJ	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0
AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL - EL5	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB + TOMA CARGA - U9C
ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1	ADAS CAMARA VISION TR (VARIANTE 1) - KA1
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA ECALL - NZ2	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - 3D3
INSTRUMENTACION CONSOLA GUANTERA C/LUZ - 4Z5	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "GAMMA" C/PANEL EXTRAIBLE - 8AR	INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	INSTRUMENTACION CONSOLA AIREADORES INTERIORES BASICOS - 6LA
ACCESORIOS C/PARAGUAS - NS3	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD
ACCESORIOS INSONORIZACION INTERIOR MEJORADA - 3W6	ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB
ACCESORIOS C/CUBIERTA - KN1	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8
LLANTAS ALE 6.0JX16" ALARIS - C18	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM - 1ZG	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 230X9MM - 1KV
DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 2C5	ACCESORIOS S/PISO TRASERO DE CARGA - 3GA
ACCESORIOS VERSION ESTANDAR - AW5	ACCESORIOS S/PANEL SEPARACION DE CARGA - 3CA
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS PORTAOBJETOS MALETERO - 3N3
ACCESORIOS S/SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W0	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0	ACCESORIOS PORTAGAFAS - 7N2
ACCESORIOS BANDEJA TR - 3U1	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT IZ CONVEXO - 5SJ
RETROVISORES EXT DR CONVEXO - 5RQ	RETROVISORES EXTERIOR ELECTRICO/TERMICO/ANTIDESLUMBRANTE/ABATIBLE - 6XK
LUCES FAROS ANTINEBLA - 8WB	LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0
LUCES PILOTOS TR C/LEDS DINAMICOS - 8VM	LUCES LUZ DIURNA C/ENCENDIDO AUT LUCES C/RETARDO APAGADO LUCES - 8K3
LUCES FAROS LEDS C/LUZ DE GIRO - 8EX	LUCES S/LAVAFAROS - 8X0
ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE C/ESPEJO Y ROTULO AIRBAG - 5XB	LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1
GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - 2JG	GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1
GENERALES VOLADIZO TR MEDIANO - 00B	

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160840.jpg



20260113_160748.jpg



20260113_160838.jpg



20260113_160737.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160832.jpg



20260113_160721.jpg



20260113_160706.jpg



20260113_160800.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160701.jpg



20260113_160753.jpg



20260113_160757.jpg



20260113_160708.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160739.jpg



20260113_160742.jpg



20260113_160711.jpg



20260113_160730.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160816.jpg



20260113_160658.jpg



20260113_160750.jpg



20260113_160724.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160807.jpg



20260113_160820.jpg



20260113_160635.jpg



20260113_160602.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160614.jpg



20260113_160540.jpg



20260113_160638.jpg



20260113_160604.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160629.jpg



20260113_160607.jpg



20260113_160642.jpg



20260113_160532.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160617.jpg



20260113_160535.jpg



20260113_160542.jpg



20260113_160619.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160632.jpg



20260113_160538.jpg



20260113_160545.jpg



20260113_160645.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160651.jpg



20260113_160623.jpg



20260113_160528.jpg



20260113_160640.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604071	Marca - Modelo	SKODA SCALA (NW) 5P (19-)		
Fecha Alta	14/01/2026 16:26:48	CUM	SK02001	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	14/01/2026 16:36:50	Matrícula	2077-LVJ		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	TMBEP6NW3N3012327		



20260113_160627.jpg



20260113_160610.jpg



20260113_160655.jpg