

## Detalle de peritaje

**Modelo : Q3 35 TDI ADVANCED S TRONIC 110KW**

**Matrícula: 7509MKZ**

**Bastidor : WAUZZZF34R1002812**

**Kilometraje : 79272Km.**

**Color : Blanco**

**Lugar de Peritaje :**

**Fecha del peritaje : 26.11.2025**

**Concesionario**

**00:00:00**

### Daños del vehículo

#### Registro de daños

##### Daños imputables a cliente de la zona Exterior del vehículo

No hay daños declarados de la zona exterior del vehículo

##### Daños imputables a cliente de la zona Interior del vehículo

No hay daños declarados de la zona interior del vehículo

##### Daños no imputables a cliente

Zona del daño	Tipo de daño	Gravedad del daño	Observaciones del daño
Aletín/moldura aleta Dlt Izq. Pintado	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE	
Neumatico delantero Izq.	Neumáticos con 5mm dibujo 4mm	RECORDATORIO	
Neumático trasero Izq.	Neumáticos con dibujo 5mm	RECORDATORIO	
Spoiler trasero	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Paragolpes trasero Pintado	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE	
Paragolpes trasero Pintado Inf.	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE	
Aletín/moldura aleta Trs. Dch. Pintado	Arañado/rasguño mayor de 100mm.	DAÑO LEVE	
Neumático trasero Dch.	Neumáticos con dibujo 5mm	RECORDATORIO	
Puerta trasera Dch.	Abollado(s) menor(es) de 100mm	DAÑO LEVE	
Aleta delantera Dch.	Abollado(s) menor(es) de 100mm	DAÑO LEVE	
Aletín/moldura aleta Dlt Dch. Pintado	Arañado/rasguño menor de 100mm	DAÑO LEVE	
Neumático delantero Dch.	Neumáticos con 5mm dibujo 4mm	RECORDATORIO	

Spoiler delantero parte Izq.	Abollado(s) menor(es) de 100mm	DAÑO LEVE
Parabrisas	Chinazo	REP./INTERVEN.
Carrocería vehículo	Otros	RECORDATORIO Peritado con suciedad, posibles daños ocultos

**Material no imputable a cliente**

---

**Documentación y faltantes imputables a cliente**

---

No hay documentación ni faltantes declarados.

**Fotos del vehículo**

---

No hay reporte fotográfico disponible