

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW DCT Vision SW Kombi 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	WHV-N 0335	Fahrgestell-Nummer:	U5YH5819GPL158510
Vertrags-Nummer:	25956081	Erstzulassung:	08.05.2023
Internes KZ:	15052889	Kilometer-Stand:	142157
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW DCT VisionSW Kombi 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

Lackierung: Sparklingsilber Metallic Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **25.495,80**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Komfort-Paket	579,83
Metallic-Lackierung	521,01
Navigations-Paket	1.126,05
Sparklingsilber Metallic	0,00
Stoff Schwarz	0,00
Vorbereitung für abnehmbare Anhängerkupplung	529,41
1 Satz Winterreifen auf Felge	672,27
AHK Endmontage	210,08

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterreifen auf Felge	672,27
AHK Endmontage	210,08

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **29.134,45**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **34.670,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **34.070,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW DCT Vision SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,10
Leergewicht (kg):	1482	zul. Gewicht (kg):	1960

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 25956081
Amtliches Kennzeichen: WHV-N 0335
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW DCT Vision SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 25956081
Amtliches Kennzeichen: WHV-N 0335
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW DCT Vision SW Kombi 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.12.2023	27039	Inspektion und Wartung
10.05.2024	47615	Inspektion und Wartung
10.05.2024	47615	Bremsflüssigkeitswechsel
21.10.2024	67521	Inspektion und Wartung
24.06.2025	95544	Bremsflüssigkeitswechsel
24.06.2025	95544	Inspektion und Wartung
03.11.2025	113862	Inspektion und Wartung
14.05.2026	133352	Inspektion und Wartung
14.05.2026	133352	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WHV-N 335
Berichtsnummer :	0000000930174-DE968		
Referenznummer:	31209426		

Fahrzeugdaten

Kia Ceed Sportswagon (CD)(2018->2025) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH5819GPL158510	Laufleistung abgelesen:	142157 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 26340 Zetel
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	-
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / KEINE DATE
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Uniroyal	205/55/R16/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/55/R16/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Uniroyal	205/55/R16/-V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/55/R16/-V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Alarmanlage
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Unterschiedspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Karosserie: 5-türig
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Laderaumboden variabel • Lenkrad heizbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Navigations-Paket • Parkbremse elektrisch • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheinwerfer Halogen • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Stoßfänger Wagenfarbe • Tagfahrlicht LED hinten • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • LM-Felgen 6,5x16 • Mittelarmlehne hinten • Mittelarmlehne vorn • Multifunktion für Lenkrad • Nebelscheinwerfer • Reifen 205/55 R16 ..H • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40) • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenairbag • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Tagfahrlicht LED • Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|---|--|

Sonderausstattung

- Komfort-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:

Nicht möglich

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.

Laufleistung plausibel: Nicht geprüft
Nicht geprüft

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:

Lackschichtendickenmessung: -

-

Bestehender Unfallschaden: -

-

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

Karosserie innen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2. Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3. Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen

Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
---------	---------	----------

4.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
----	----------------------------	-------------	----------

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair




2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



3. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



4. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen

