

REPORT ISPEZIONE VEICOLO

Anteprima

Numero Ordine

1002481227

Telaio

WVGZZZ5NZMW403370



Anteriore sinistra 3/4



Posteriore destra 3/4



Interni lato guida

Dati del Veicolo

Marca e Modello

Tiguan Life 1.4 electric/TSI eHybrid 180kW 6-speed DSG 4 doors

Conforme alla circolazione

SI

Categoria del veicolo

Autovettura

Tipo di veicolo

SUV

Data di immatricolazione

28/04/2021

Colore interno

Grigio

Colore esterno

Bianco

Colore del tetto

Bianco

Chilometraggio

73310

Tipo di motorizzazione

Ibrido Benzina

Sistemi di trazione

Trazione anteriore

Numero di porte

5

Numero di posti

5

Cambio

Automatico

Numero di chiavi

2

Numero di cilindri

4

Numero di marce

6

Documenti e Manutenzione

Data prossima revisione

30/04/2027

Carta di Circolazione disponibile

SI

Chilometraggio ultima manutenzione**Libretto di manutenzione**

NO

Data ultima manutenzione

Equipaggiamenti Veicolo

Circolazione a destra	Equipaggiamento comfort
Kit di componenti senza norme nazionali di costruzione	Prova di omologazione per l'Italia (San Marino, Città del Vaticano)
Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17" Dark Graphite con superficie diamantata	Certificato di idoneità tecnica alla circolazione, supplemento
Motore ciclo Otto 4 cil. 1,4L/110 KW TSI, ibrido motore base: TH8/T9D	Senza funzione ECO
Service online, con unità di controllo operativa, con codice autoradio, senza connessione a dispositivo antiavviamento	Rilevatore di stanchezza
Non è una versione promozionale	Cavo di alimentazione per presa domestica
Senza montaggio individuale	Verniciatura standard
Non è una vettura speciale, versione standard	Variante equipaggiamento base
Predisposizione per upgrade di Prodotto	Suono all'esterno, altoparlante senza disattivazione (versione 1)
Ammortizzatori anteriori	Cambio automatico a 6 rapporti DSG
Pneumatici 215/65 R17 99V resistenza al rotolamento superottimizzata, generazione 2	Batteria 340A (58Ah)
Illuminazione targa a tecnica LED	Videocamera per retromarcia "Rear view"
Coda corta	Liquido refrigerante R1234yf
Campo di molleggio 25 solo gestione montaggio, non stima fabbisogno	Senza display Head-Up
Emergency Call	Vettura con guida a sinistra
Chrome Pack	Batteria/alternatore capacità standard
Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17" Dark Graphite con superficie diamantata	Rivestimento sedili in tessuto, motivo "Shooting Star"
Senza comando vocale	Driver Assistance Pack
Senza pacchetto alluminio/cromo	Prolungamento intervallo Service
Cassetti sotto i sedili anteriori	Indicatore del service 15000 km o 1 anno(fisso)
Riconoscimento segnaletica	Rilevatore di corsia
Sedili anteriori comfort	Senza luci supplementari (illuminazione interna)
Motore ciclo Otto 4 cilindri 1.4 l	Ricezione radio digitale DAB+
Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold	Navigatore "Discover Media"
Strumentazione combinata con tachimetro elettronico, contachilometri totale e parziale, contagiri	Senza ausilio per partenza in salita/in discesa / dispositivo antiscivolo comfort
Pneumatici senza determinazione della marca	2 USB-C anteriori (di serie) e 1 USB-C posteriore
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico (incl. "Rear View")	Riconoscimento pedoni
Ready for "We Connect" e "We Connect Plus"	Pacchetto Sicurezza/Euro NCAP ACC per DSG
Barra stabilizzatrice anteriore	Business Pack
Passo	Omologazione
Cambio a innesti diretti DQ400	Barra stabilizzatrice posteriore
Sistema di trazione ibrido PHEV	Ciclo di fabbricazione standard
Terminale di scarico posteriore (standard)	Senza etichette e logo
Tappetini anteriori e posteriori	Senza denominazione motore
Campo di peso 17 solo gestione installazioni, senza previsione fabbisogni	Senza bloccaggio elettrico del volante (ELV)
Sistema elettronico di stabilità	Libro di bordo in italiano
Senza dispositivo di traino	Zone climatiche standard
Serbatoio a carboni attivi (EVAP)	Sistema di alimentazione per motore benzina a iniezione
Ammortizzatori post., versione base 1	Targhetta di identificazione speciale per la CE per autovettura M1
Coperture per ruote in lega leggera	Tire Mobility Set
Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato	Freni anteriori a disco
Attrezzi di bordo	Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
Senza tavolino ribaltabile sullo schienale del sedile anteriore	Senza protezione inferiore supplementare del motore
Primo rifornimento con carburante di serie	Borsa di pronto soccorso e triangolo d'emergenza
Freni posteriori a disco	Trazione anteriore
Senza Dynamic Drive Control	Senza equipaggiamento per il trasporto
Etichette/targhette, italiano-spagnolo- portoghese	Volante multifunzione in pelle riscaldabile con palette, per cambio automatico
Motore elettrico (sistema ibrido) potenza di sistema 180 kW aggregato 0ED.B/0EK.A	Paraurti versione standard
Senza apertura nel tetto (tetto integrale)	Senza pneumatici supplementari
Sedile passeggero anteriore completamente ribaltabile	Occhielli di fissaggio ISOFIX (anche I-Size) sui sedili posteriori
Cinture di sicurezza anteriori automatiche a tre punti con regolazione verticale e pretensionatori	Cintura di sicurezza automatica a tre punti di attacco per il sedile posteriore centrale
Senza portatarga	Sedili anteriori con regolazione in altezza
Senza riscaldamento sedile	Mancorrenti cromati
Senza ventilazione sedili/funzione massaggio	Cinture di sicurezza posteriori automatiche a tre punti, per i sedili posteriori laterali con pretensionatore
Parabrezza in vetro atermico	Norma sui gas di scarico, EU6 AP
Cristalli posteriori e lunotto oscurati	Sbloccaggio portellone/cofano posteriore dall'esterno
Airbag conducente e passeggero, con disattivazione airbag lato passeggero incl. airbag per ginocchia lato guida	Chiusura centralizzata, senza dispositivo di sicurezza, con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
Frequenza portante da 433,92 fino a 434,42 MHz	Airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori e airbag laterali anteriori
Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile	Senza interventi speciali sulla carrozzeria
Inserti decorativi "Weave" per la plancia strumenti e alle porte anteriori	Senza spoiler posteriore
	Pellicola di protezione (protezione di base) con provvedimenti di protezione per trasporto supplementari

Equipaggiamenti Veicolo

Specchietto retrovisivo esterno asferico, lato conducente
 Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, regolabili in altezza e profondità
 Lane Assist - Sistema di mantenimento corsia
 Senza rete/tasca fermacarico
 Pomello della leva cambio in pelle
 Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente
 Presa 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
 Differenziazione categorie di vetture -550-
 Sistema Start & Stop
 Ripiano portaoggetti al cielo tetto
 Navigatore "Discover Media"
 Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
 Cavo di ricarica Mode 3 tipo 2 16A
 Montaggio post. della batteria per la partenza, senza seconda batteria
 Light Assist - Regolazione fari abbaglianti
 Sensore pioggia
 8 altoparlanti
 2 luci di lettura anteriori
 ACC - Adaptive Cruise Control "stop & go", incluso limitatore di velocità
 Spia per livello acqua
 Clacson bitonale
 Paese non a temperature elevate
 Accensione automatica luci diurne a LED con funzione "Leaving e Coming Home"
 Digital Cockpit da 10,25"
 App-Connect con funzione Wireless, per Apple CarPlay e Android Auto
 Tensione d'esercizio 12 V
 Navigatore
 Cerchi in lega

Specchietti di cortesia illuminati nellealette parasole
 Senza estintore
 Gusci specchietti esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria
 Front Assist - Sistema di frenata di emergenza
 Cielo
 2 luci LED nel vano piedi anteriore
 Dispositivo antiavviamento elettronico
 Senza accumulatore di calore/riscaldamento supplementare
 Spia controllo pneumatici
 Senza foglio protettivo battiscarpa per l'entrata porta
 Supporti lombari ai sedili anteriori
 Sistema di protezione passeggeri proattivo in combinazione con "Front Assist" e "Side Assist"
 Radio
 Senza alternatore
 Fari principali a LED
 Regolazione profondità luce dei proiettori
 Gruppo ottico posteriore a tecnica LED
 Fanale retronebbia
 Senza proiettori fendinebbia
 Senza lavafari
 Antenna Diversity per ricezione FM
 Illuminazione vano bagagli
 Versione per non fumatori - vano portaoggetti e presa da 12 V ant.
 Segnale acustico e ottico per cinture disicurezza anteriori e posteriori non allacciate
 Bluetooth
 Programma di vendita nazionale, Italia
 Kit pneumatici

Pneumatici (montati)

Marca	Posizione	Lato	Tipo	Cerchio	Dimensioni	Carico	Velocita	Battistrada	Permesso	Conformita'
Pirelli	Ant.	Sinistro	invernale	lega	215 17 R65	99	H	4 mm	V	V
Pirelli	Ant.	Destro	invernale	lega	215 17 R65	99	H	4 mm	V	V
Pirelli	Post.	Sinistro	invernale	lega	215 17 R65	99	H	4 mm	V	V
Pirelli	Post.	Destro	invernale	lega	215 17 R65	99	H	4 mm	V	V

Ruota di scorta con accessori

Kit attrezzi presente	Kit pneumatici presente	Compressore presente
SI	SI	SI
Ruota di scorta completa	Ruotino	
NO	NO	

Fattori di svalutazione

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
1	Calotta retrovisore est. C/assistenza cambio corsia primer Sx	Rigato	Riparazione
2	Parafango post. Sx	Rigato	Riparazione

Danni da normale usura

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
-----	-----------	---------------	---------------------

Parti mancanti

Nr.	Posizione	Tipo di danno	Tipo di riparazione
-----	-----------	---------------	---------------------

Deprezzamento commerciale

Danni precedenti noti

SI

Danni precedenti rilevabili

NO

Riverniciatura effettuata

NO

Riverniciatura eseguita a regola d'arte

NO

Misurazione dello spessore vernice effettuata

NO

Note di perizia

Identificazione veicolo :	WVGZZZ5NZMW403370
Condizioni del veicolo :	Sporco
Condizioni di perizia :	Sereno
Prova motore eseguita :	SI
Dettagli e scopo della perizia :	

Foto Commerciali

















Foto Commerciali





Fattori di svalutazione

Componente Calotta retrovisore est. C/assistenza cambio corsia primer

Lato Sx

1



Componente Parafango post.

Lato Sx

2

