

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002448152
Besichtigt am: 19.05.2026 12:22
Berichts-Nr: 10629673
FIN: WAUZZZF35P1143305



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BQU
Erstzulassungsdatum:	11.07.2023
Laufleistung:	76.238 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Digitaler Radioempfang
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 TOP/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe plus
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Ambiente-Lichtpaket	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi AG	Erhö.h. der Serienkraftstoffertbefüllung
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi drive select	Federbereich 43 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi phone box	Fernlichtassistent
Audi pre sense basic	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Folienbeklebung
Audi Soundsystem	Frontantrieb
Audi virtual cockpit	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel links, asphärisch	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Batterie 420A (70Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Batterie/Generator Kapazität Standard	gesetzlicher Notruf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Glanzpaket
Betriebserlaubnis Nachtrag	Grundausstattung
Betriebsspannung 12 V	Halteassistent
Bordliteratur in Deutsch	Heckleuchten
Bordwerkzeug	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Heckspoiler
Dachreling, Entfall	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekoreinlage Micrometallic silber	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dieselmotor	Kältemittel R1234yf
	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Karosserieform Variante 1	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kein Selbstabholer	Ohne Feuerlöscher
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Frontspoiler
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kindersicherheits-Paket	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Ladekabel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortfahrwerk	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Logoprojektion
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kopfstützen vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonder-Maßnahmen
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung,autom.statistisch	Ohne Wandhalterung
Licht-/Regensensor	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Progressivlenkung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder der Serie
MMI Navigation plus	Räder, 5-V-Speichen S-Design, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
MMI Navigation plus mit MMI touch	Radschrauben Standard
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radstand
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
N.N.N. Ausführung 1	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Normalsitze vorn	Reifenreparaturset
Ohne 2. Batterie	Rückfahrkamera
Ohne Ablagepaket	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	S line
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	S tronic
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheinwerfer
Ohne Belederung	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitliche Dekorfolien
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienqualität
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
	Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
spezielles Typschild EU
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Argument
Stoßfänger S line in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 104 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Dachhimmel	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF35P1143305

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



2 - Dachhimmel - Fleck - Reinigen

