

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0320NGK / WBA31GE0507U21308 / 7U21308

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	116 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	116 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.805

Controles específicos:

Llaves principales:	0	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	No controlado
Revisión:	No controlado		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0320NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/05/2026	RaC:	FINCAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0320NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0320NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.	0.75 h.		0,00	353,36	40,00	317,89 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura iz luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	37,66	10,00	33,89 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Bandeja tr	-	REEMPLAZAR				0,00	263,25	10,00	236,92 €
7. Tapa toma corriente	-	REEMPLAZAR				0,00	2,58	10,00	2,32 €
8. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.49 h.		0,00	0,00		95,86 €
9. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
10. Retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.59 h.	1.50 h.	6,35	0,00		86,81 €
11. Retrovisor iz	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR		0.59 h.	1.50 h.	6,35	0,00		86,81 €
12. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		1.92 h.	8,13	0,00		101,30 €
13. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR	0.20 h.		4.25 h.	18,00	0,00		189,32 €
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.33 h.	5,63	0,00		56,83 €
15. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
19. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		38,50 €
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
21. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
24. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
26. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2269,2 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0320NGK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,39 h.	322,99 €
Total material pintura	-	45,52 €
Total Mano de Obra Pintura	10,75 h.	413,86 €
Total Recambios	-	588,34 €
Descuento recambios aplicado	-	183,16 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	898,50 €













Valores desde indiv.

0.9  l/h



Total 21805 km •→| 21796.4 km

 Capó abierto.

0 km/h

km/h

189 km

11:01



P

+22.5 °C














BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00397

WBA31GE0507U21308

1960 kg

3260 kg

1- 1030 kg

2- 985 kg

E-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986







↶
MEDIA
TEL
NAV

Map interface showing a blue background with white lines representing roads. Labels on the map include "Calle Alamo", "Camino Buzanca", and "Cementerio Buzanca". A white compass icon is centered on the map. A search bar at the bottom left contains the text "Búsqueda" and a magnifying glass icon. The bottom status bar features two volume sliders, both labeled "OFF", and three central icons: a fan, a house, and a window.

LOS40 UR 11:02

Camino Buzanca

Calle Alamo

Cementerio Buzanca

Búsqueda

OFF

OFF



55.4

OFF ON

PSI







5.51

OFF ON ZERO

inch/mm





































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
Car Auctioneers





Manheim
CAR & TRUCK













