

MAXUS EDELVER 9 KASTEN (08.2021->) L2H2 3,5T 150 KW ELEKTROMOTOR 150 KW (CONT. 70 KW) KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: LSH14J7C4NA174203




Beschreibung


Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
M-EB3764	10/05/2023	63783 km
Farbe	Jahr	Polster
-	-	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
002	Abdeckung Abschleppöse / Hinten Links Lackiert : Nein	Fehlt	Ersetzen
			
003	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel
			
004	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Kratzer	Smart Repair

			
005	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
006	Fußmatten / Vorne Links	Gebrochen	Ersetzen
			
007	Stoßfänger oberhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
008	Kotflügel / Vorne Rechts	Delle	Ersetzen
			
009	Tür / Vorne Rechts	Delle	Reparieren
			
010	Tür / Rechts	Delle	Reparieren
			 

011	Schweller / Rechts	Delle	Smart Repair
			
012	Seitenwand / Unten Hinten Rechts	Delle	Reparieren
			
013	Türzierleiste / Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
014	Zierleiste Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe

☐ Hutablage

☐ Laderaumabdeckung

☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Ersatzrad

☐ In-Car-Werkzeuge

☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)

☒ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit

☐ Kompressor Nothilfe

☐ Pannenset

☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Vorne Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	MAXXIS	235 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Abdeckung Abschleppöse / Hinten Links / Fehlt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Fußmatten / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger oberhalb / Vorne / Gebrochen



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Kotflügel / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle




Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Tür / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Schweller / Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Unten Hinten Rechts / Delle



Türzierleiste / Rechts / Kratzer

