

Mercedes-Benz Citan 108 CDI BlueEFFICIENCY
2017 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	WDF4156031U202501
Eerste registratie	04-05-2017
APK geldig tot	19-08-2025
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	206.104 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	20-07-2026
Definitieve kilometerstand	206.104 km

Import voertuig
Teruggaaf bij export
Verhuisgoed
Taxi
Bruto BPM / Rest BPM

Nee
Ja
Nee

Motorinhoud
Aantal cilinders
Euroklasse
CO2 emissie (g/km)
Type voertuig
Aandrijving

1.461
4
Euro 6
112
Bedrijfsvoertuig
Voorwiel

Opties & accessoires [3](#)

Airco Cruise control Trekhaak

Aanwezig bij voertuig [3](#)

Instructieboekje Hoofdsleutel Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt
Distributieriem / ketting vervangen
Type band
Profiel diepte linksvoor
Profiel diepte linksachter
Profiel diepte rechtsvoor
Profiel diepte rechtsachter

-
-
Winterbanden

< 1,6 mm (Slecht)
1,6 - 3,6 mm (Matig)
1,6 - 3,6 mm (Matig)
> 3,6 mm (Goed)

Merk band
Velgen
Band breedte
Band hoogte

-
15
-
-



 Bouwjaar 2017	 Vermogen 55 kW / 75 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 206.104 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig
Aantal deuren
Carrosserie
Kleur
Aandrijving
Bijtellingspercentage
Bijtellingspercentage geldig tot

Bedrijfsvoertuig
5
Bedrijfswagen
-
Voorwiel
22 %
01-06-2022

Schades (23)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Geluid
Oplossing
-



Omschrijving
Massavliegwiel hoorbaar

Technische schade - Technisch






Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Versnellingsbak versleten

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Diverse storingen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Wieldop linksvoor ontbreekt

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

+ Wielop rechtsachter ontbreekt

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Scheur / kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Hemelbekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Raammechanisme bijrijder defect. Raam gaat half omhoog.

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

+ rooklucht

Schade interieur - Dashboard

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Ventilatie defect

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Ophanging defect

Exterieur opmerking

12 gemelde schade

-

Banden en velgen opmerking

2 gemelde schade

-

Interieur opmerking

5 gemelde schade

-

Technisch opmerking

4 gemelde schade

-

Externe opmerking

-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
02-05-2017		Importeur
04-05-2017	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
02-10-2019		Autobedrijf
03-10-2019		Autobedrijf
08-11-2019		Autobedrijf
09-11-2019		Autobedrijf
09-04-2021		Particulier
23-08-2022		Particulier
03-11-2023		Autobedrijf
15-11-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
19-08-2025	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterdeuren met ruiten
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- start/stop systeem
- tussenschot volledig
- warmtewerend glas
- zijschuifdeur rechts

Extra foto's

