

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0318NGK / WBA21GF0307U19728 / 7U19728

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.326

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0318NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	YOKOHAMA	225/45/18	95	Y	-
DI	YOKOHAMA	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	YOKOHAMA	225/45/18	95	Y	-
TI	YOKOHAMA	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	13/04/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0318NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

0318NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
5. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
6. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA