Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna	Targa	Km	Danni Totali
03/07/2026 16:04		65970	

Dati Veicolo

Marca	Modello	Colore	Data Immatricolazione
SEAT	Leon dal 2020		14.11.2023

Stato d' uso

Marca	Note
SEAT	

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		NO
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	SI	SI

Allestimenti particolari

Causa
Veicolo molto sporco riserve su danni non rilevabili e difetti esecuzione. Riserve su danni di natura meccanica. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.

Pneumatici

Marca Anteriore	Tipologia:	Battistrada
Altro	Estivi	50%

Marca Posteriore	Tipologia:	Battistrada
Firestone	Estivi	50%

Importi calcolati in base a:

Degrado	0 %	Sconto listino ricambi:	10 %	Tariffa h mano d'opera:	€

Anomalie Riscontrate

Meccanica	Descrizione: Pneumatici ant marca Hankook
Elettriche / Ellettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Porta post. dx	Usura	
2	Parafango post. dx	Ammaccatura	
	ESTERNI	Sporca	
	INTERNI	Sporchi	
5	Paraurti post	Graffio	
6	Paraurti ant	Graffio	
3	Porta post. sx	Usura	
4	Portello post.	Ammaccatura	
7	Seconda chiave	Mancante	

Segue alla pagina successiva

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna	Targa	Km	Danni Totali
03/07/2026 16:04		65970	

Dati Veicolo

Marca	Modello	Colore	Data Immatricolazione
SEAT	Leon dal 2020		14.11.2023

Stato d' uso

Marca	Note
SEAT	

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente
Veicolo immatr.Autocarro		NO
Cambio		Automatico
Navigatore		NO
Carta di circolazione		SI
Radio		SI

Descrizione	Previsto	Presente
1 ° Chiave		SI
2 ° Chiave		SI
Tessera Code		SI
Code Radio		NO
Cerchi in lega		SI

Descrizione	Previsto	Presente
Scheda SD		NO
Kit gonfiaggio riparazione	NO	NO
Ruota di Scorta	NO	NO
Ruotino	SI	SI

Allestimenti particolari

Veicolo molto sporco riserve su danni non rilevabili e difetti esecuzione. Riserve su danni di natura meccanica. Seconda chiave non presente, inserita in verifica.

Pneumatici

Marca Anteriore	Tipologia:	Battistrada
Altro	Estivi	50%

Marca Posteriore	Tipologia:	Battistrada
Firestone	Estivi	50%

Importi calcolati in base a:

Degrado	0 %	Sconto listino ricambi:	10 %	Tariffa h mano d'opera:	€

Anomalie Riscontrate

Meccanica	Descrizione:	Pneumatici ant marca Hankook
Elettriche / Ellettronico	Descrizione:	

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
8	Disco ruota in lega ant sx	Graffio	-
		Totale	-