

Audi Q4 SB e-tron '21 BEV

Voertuiginformatie

Merk:**Audi**

Kenteken:

Versnellingsbak:**Automaat**

Kleur carrosserie:

Model:**Q4 SB e-tron '21 BEV**

Chassisnummer:**WAUZZZFZ4NP007276**

Type brandstof:**Electrisch**

Vermogen:**150 kW**

Versie:**Q4 SB 82Kwh 40 S Edition**

1ste tenaamstelling**17-08-2021**

Kilometerstand:**190146 km**

Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde

Links

Rechts

Voorzijde

2

5



4

2

Commerciële foto's











Batterijcertificaat

Datum van diagnose: 27/07/2026



Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen

94,81%


Status van de gezondheid (SOH)*

Audi Q4 e-tron

VIN : WAUZZZFZ4NP007276
Kilometerstand : 190.146 km

*SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie

Meer weten over: www.get-moba.com



Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**

Carkit**Ja**

Dak panoramisch**Ja**

Middenarmsteun**Ja**

Navigatiesysteem**Ja**

Radio multimedia**Ja**

Schuifdak elektrisch**Ja**

Trekhaak**Ja**

Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper V R sierlijst

Kras(sen)

Vervangen en spuiten

Voorzijde



Dakstijl R

Chemische schade

Polijsten

Rechts



Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Deur V L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



Kofferklep bekleding

Kras(sen)

Smartrepair

Achterzijde



Motorkap

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Scherm A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Scherf V L

Vervormd / Geforceerd

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Banden

Locatie

Type

Velg

Afmetingen

Merk

Diepte

Voor Links

Zomer

255/40/21/102/T

Bridgestone

3,8 mm

Voor Rechts

Zomer

255/40/21/102/T

Bridgestone

5,4 mm

Achter Links

Zomer

255/40/21/102/T

Bridgestone

5,7 mm

Achter Rechts

Zomer

255/40/21/102/T

Bridgestone

5,9 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**3**

Aantal laadkabels (snelladen)**1**

Certificaat van Overeenstemming**Nee**

CO2 Emissie**0**

Digitaal onderhoud**Ja**

GPS opslag**Ja**

GPS opslag**HD**

Hoedenplank/rolhoes**Ja**

Instructieboek**Ja**

Onderhoudsboekje**N.v.t.**

Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**

Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.