




Information véhicule


Marque:	HYUNDAI	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:		Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	Tucson	NIV:	TMAJE812DNJ100939
Type de carburant:		Puissance:	132 kW
Versions:	1.6 T-GDI PHEV 4WD SHINE AUTO	Première immatriculation	21/06/2022
Kilométrage:	79126 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Avant	2	Droite	3
Gauche	2	Intérieur	2
Toit & autres	2		

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

GPS

Oui

Dommages


Aile ARD
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Aile AVD
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Carrosserie
Endommagé
Acceptable
Toit & autres




Clef de contact
Manque
E - Remplacer
Intérieur



Insonorisant capot
Endommagé
E - Remplacer
Avant




Intérieur
Endommagé
Acceptable
Intérieur



Moulure porte ARG

Griffe(s)
E - Remplacer
Gauche



Pare-chocs AV
Griffe(s)
Smart repair
Avant



Porte ARG
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Porte AVD
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Droite



Trappe à essence
Griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Toit & autres



Pneus						▼
Emplacement	Type	Jante	Dimensions	Marque	Profondeur	
Avant Gauche	Hiver	Aluminium	235/50/19/103/V	Michelin	4,0 mm	
Avant Droite	Hiver	Aluminium	235/50/19/103/V	Michelin	4,0 mm	
Arrière Gauche	Hiver	Aluminium	235/50/19/103/H	Pirelli	6,0 mm	
Arrière Droite	Hiver	Aluminium	235/50/19/103/H	Pirelli	6,0 mm	

Contrôles				▼
Catégorie	Vehicule particulier	Certificat d'immatriculation partie domicile		Non
Certificat d'immatriculation partie véhicule	Oui	Certificat de Conformité		Oui
Compresseur	Oui	Contrôle technique		OK
Contrôle technique	21/06/2028	Entretien		OK
Kit réparation	Oui	Nbr cable de charge (220V)		1
Nbr cable de charge (charge rapide)	1	Nbre clés total		1
Réinitialisation des paramètres d'usine		Type de carnet d'entretien	Carnet d'entretien présent	
Oui, le véhicule a été réinitialisé aux paramètres d'usine				

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.