

DEKRA Automotive Solutions
Détails véhicule

VIN	VXKUSHPV2 RW030376	Kilométrage	89 610 km	Energie	Essence
Immatriculation	2FFM701	Date d'immatriculation	22/04/2024	Cylindrée	1199
Marque	OPEL	Niveau carburant	-	Transmission	Manuelle
Modèle	Mokka-2020	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	09/07/2026	Parc	AVIS Own Risk - Parc AVIS	Propriétaire	AVIS Own Risk Belgique
					
					

Autres informations techniques

Triangle	✓	Porte documents	✓
Gilet de sécurité	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnet de garantie	✓
Extincteur	✓	Clef	✓
Compresseur kit secours	✗		
Recharge kit secours	✗		

Options / Equipements
Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 4.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 4.0 mm	
Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Toutes saisons 5.0 mm	

Dommages

1		Elément	Kit roue secours Complet	2		Elément	Poignée tapis de coffre
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange
							enjoliveur plastique

3



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Stické
Intensité	-
Opération	Destickage

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Tapis Caoutchouc
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Hayon ou malle
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Avant Droit
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage