

Volkswagen TRANSPORTER 26 2.0 TDI 90pk L1H1 Economy Business Pack, aug-21



Chassisnummer	WV1ZZZ7HZMX020127
Eerste toelating	13-08-2021
Eerste afgifte NL	13-08-2021
Europese typegoedkeuring	e1*2007/46*0130*39
Afgelezen tellerstand	126.369 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Nee
Brandstof	Diesel
Cil / Motorinhoud	4 / 1968
Gewicht	1810 kg
Deuren	5
Vermogen	66 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	300
Laadruimte	
Laadvermogen	790
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	

Oplaadkabels Type

AC/DC

Accu koop/huur

Onbekend

Kleur

Zwart

Land van registratie

Nederland

Herkomst

Lease**Op voertuig aanwezige accessoires**

Airconditioning handbediend



Elektrisch Stability Program



Startonderbreking



Anti blokkeer systeem



Elektrische ramen voor



Tweezitsbank



Audio installatie



Lat om lat betimmering / zijbeplating



Verwarmde spiegels



Bluetooth telefoonvoorbereiding



Metallic lak



Vloerplaat

Centrale vergrendeling
afstandsbediening

Parkeersensoren achter



Cruisecontrol



Schuifdeur rechts

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterklep
- Airco
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Comfortstoel(en)
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwind assistent

**Opmerkingen**

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	13-08-2026	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Niet aanwezig	Aantal sleutels	3	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot		Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	16"		
Wiel	Merk	Type	Profiel diepte
Linker voorwiel	Goodyear	Zomerband	3 mm
Rechter voorwiel	Goodyear	Zomerband	3 mm
Linker achterwiel	Continental	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Continental	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
1 	Interieur	vuil
2 	Linker voorportier	deuk(en)
3 	Zijwand v l (bedr.w)	diverse schade (zie foto)
4 	Zijwand a l (bedr.w)	kras(sen)
5 	Voorbumper	kras(sen)
6 	Motorkap	vuil (exterieur)
7 	Wieldop v r	kras(sen)
8 	Schuifdeur r	diverse schade (zie foto)

9		Zijwand a r (bedr.w)	kras(sen)
10		Rechter voorportier	diverse schade (zie foto)
11		Wieldop a r	Manco
12		Rechter achterportier	kras(sen)
13		Achterbumper	kras(sen)
14		Remlicht 3e	barst
Opmerkingen Geen opmerkingen			