




046CC0126530



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

vollständige Fahrzeuge)

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das			
umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden			
(Ort und Datum)			
(Verwaltungsbehörde)			
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)			
(Vermerke des Herstellers)			
HSN 0005	ASN 000187	VVS 00018 7	TSN CYH
DE 00 0357779 WBA71AB0705V52030 2882107			



WBA'71AB0705V52030

Seite 6

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC, weighted)	151	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	51	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	59	km
Sonstiges		

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

Zu Nr. 16.2: +120 Achse 2 bei Anhängerbetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2Jx18 ET41* 1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2Jx17 ET39* 1/2: 225/45 R19 96V M+S 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96W 8Jx19 ET47* 1/2: 225/50 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/60 R18 99W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/55 R17 97H M+S 7 1/2Jx17 ET52* 1/2: 225/55 R17 97W 7 1/2Jx17 ET52*

NOx:	3.1 mg/km
THC + NOx:	mg/km
Partikelmasse:	0.39 mg/km
Partikelzahl:	1.23 *10 ¹⁰ /km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):	m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte	
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ /km ⁻¹

49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEZF-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	- g/km	- l/100km
Außerorts:	- g/km	- l/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	43 g/km	1.9 l/100km
Abweichungsfaktor:		-

Differenzierungsfaktor:

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):

Elektrische Reichweite	57	km
------------------------	----	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch Ökoinnovationen

Benzin/Diesel

3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:

3.2.2 Einsparungen durch WLTP:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151

WLP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	- g/km	9.5 l/100km
Mittel	- g/km	6.5 l/100km
Hoch	- g/km	6.3 l/100km
Höchstwert	- g/km	8.0 l/100km
Kombiniert	- g/km	7.4 l/100km
Gewichtet, kombiniert	40 g/km	1.8 l/100km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch - Wh/km

Seite 4

Seite 5

Der Unterzeichner:
Bernhard Kuhn
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
0.2 Typ:
0.2.1 Variante:
0.2.2 Version:
0.2.3 Handelsbezeichnung:
0.2.3.1 Kennungen:
0.2.3.2 Interpolationsfamilie:
0.2.3.3 ATCT-Familie:
0.2.3.4 PEMS-Familie:
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenenergie:
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:
0.4 Fahrzeugklasse:
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

BMW
F1X
71AB
IAW50000
X1 xDrive25e
IP-0000337-WBA-1
AT-0000023-WBA-1
24-WBA-P25
RL-0100018-WBA-1
-
PR-0000030-WBA-1
EV-0000049-WBA-1
M1
Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetraget ww, geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
-
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA71AB0705V52030
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 2022-05-27
mit dem in der am 2022-01-11
erteilten Genehmigung
e1*2007/46*1676*14
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit
RECHTSVERKEHR, in denen
METRISCHE EINHEITEN
für das Geschwindigkeitsmessgerät und
METRISCHE EINHEITEN
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)
30.05.2022
(Datum)
Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale
1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung): 2 Achse 1/2 Verteilergetriebe
3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert
Hauptabmessungen
4. Radstand: 2670 mm
5. Länge: 4447 mm
6. Breite: 1821 mm
7. Höhe: 1582 mm
Massen
13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1820 kg
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1827 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2330 kg
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 1110 kg
Achse 2: 1270 kg
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3080 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines:
18.3 Zentralachsanhängers: 750 kg
18.4 Ungestärksten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg
Antriebsmaschine
20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG
21. Baunummerbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B38A15A
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: Nein
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: OVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3 in Reihe
25. Hubraum: 1499 cm³
26. Kraftstoff: Hybr./B/E ext. Aufl. 26.1 Mono fuel
27. Höchstleistung
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 92.00 kW bei 5000 min⁻¹
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): 70.00 kW
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 28.00 kW
28. Getriebe (Typ): automatisch
28.1 Übersetzungsverhältnisse
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
4.459 2.508 1.556 1.142 0.851 0.672 - -
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3.944

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang
- - - - - - -
Höchstgeschwindigkeit
29. Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h
Achsen und Radaufhängung
30. Spurweite: 1. 1563 mm 2. 1565 mm
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:
1: 225/50 R18 99 W 7.5Jx18/ET51 A C1
2: 225/50 R18 99 W 7.5Jx18/ET51 A C1
Bremsen
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
Aufbau
38. Code des Aufbaus: AC
40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4,2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
Umweltverträglichkeit
46. Geräuschpegel:
Standgeräusch: 77.60 dB(A)
bei Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch: 67.00 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}
47.1.1 Prüfmasse: 1909 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0 f₀ 149.1 N
47.1.3.1 f₁ 0.103 N/(km/h)
47.1.3.2 f₂ 0.03611 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein
48. Abgasemissionen:
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007/2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren
Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel
CO: 362.2 mg/km
THC: 12.7 mg/km
NMHC: 9.8 mg/km




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Laufleistung



Bild 15 : Wartungsnachweis




Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 20 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt



Bild 21 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt




Bild 22 : Dach, mehrfach großflächig eingedellt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4819477
Hersteller BMW
Model X1
Variante Advantage 25 e PHEV
Listenpreis 41.941,18
VIN WBA71AB0705V52030
Erstzulassungsdatum 1.6.2022
Kennzeichen DLG SW70E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4819477

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2022107640	16.07.2022	Scheinwerfer links sonstige Schadenkosten Siehe Sonstiges	1.405,98
2025111390	31.07.2025	Fahrerseite Kotflügel vorne Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	14.038,39
2025112977	27.08.2025	Stoßfänger vorne	
2026109267	16.06.2026		

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 184 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Kotflügel vorne links.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2022	Letzte Zulassung	23.06.2022
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	X1 xDrive25e Advantage	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA71AB0705V52030	HSN / TSN	0005 / CYH
Schlüssel-Nr.	10137572	Km-Stand abgelesen	54880
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufll.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	92
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz uni (668)
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 18 99 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 18 99 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	5 mm
2 links	225 / 50 R 18 99 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	4 mm
rechts	225 / 50 R 18 99 W	Vredestein / Quatrac PRO FSL	A / O	4 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Active Guard, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Allradantrieb xDrive, elektrischer Allrad, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten sowie Multikollisionsbremse, Armauflage vorn, Armauflagen hinten, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel mit integrierter Zusatzblinkleuchte in LED-Technik, Bergabfahrtskontrolle (Hill-Descent-Control, HDC), Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Connected eDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts Control (DSC), inkl. Dynamic Traction Control (DTC), E-Motor, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 6-Gang-Automatic Getriebe mit Steptronic, Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Hochvoltbatterie, Innenbeleuchtung, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel, Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, Media, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Park Distance Control (PDC), hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Performance Control, Personal Profile, Polster: Stoff Grid, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räder: Leichtmetall (4 Stück) Doppelspeiche 564, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsanzeige, Standklimatisierung, Steckdosen (12V), TeleServices, Verzurrsen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre, Wärmeschutzglas grün, rundum, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung, eDRIVE-Taste


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
431	Innenspiegel, automatisch abblendend
6UN	Navigation
9BD	Paket: Business Package
6AM	Real Time Traffic Information
1UT	Räder: 18" Leichtmetallräder Doppelspeiche 578
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.05.2026 bei Kilometerstand 53.104
bis Wartung verbleiben:	30.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Dach, mehrfach großflächig eingedellt, instandsetzen (Bild 19, 20, 21, 22)
2. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
Tür hinten links, Türkante, zerkratzt,
LM-Felge vorne rechts, zerkratzt,