

Skoda

SKODA KAMIQ (NW4)(07.2019->) SELECTION MOTOR 1,0 LTR. - 85 KW TSI 5-TÜRIG

VIN: TMBGR6NW8S3134986



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 07/07/2025	Laufleistung 32049 km
Farbe Schwarz-Magic Perleffekt	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 138 g/km	Hubraum 999 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	

Equipment

Standard

3. Bremsleuchte LED	8 Lautsprecher	Ablagefach für Regenschirm
Ablage tasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Bremsenergie rückgewinnung (Rekuperationssystem)	Brillenfach	Park-Distance-Control (PDC)
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (Q2)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe getönt	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Gurtstraffer	Handschuhfach beleuchtet	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Infotainment-System mit 8" Display	Innenausstattung: Loft
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	Interieur-Design-Paket Loft
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite	Gepäckraumbeleuchtung
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kühlergrill schwarz	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchte
Leuchtwertenregelung	Lichtassistent (Follow me home)	Mittelarmlehne vorn
Modellpflege	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)	Multifunktionsanzeige
Nebelscheinwerfer LED	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit	Radioempfang digital (DAB+)

Radstand 2651 mm
Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Rücksitzlehnen klappbar
Scheinwerfer LED
Servolenkung
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Loft Schwarz / Grau
Sonnenblende rechts mit Spiegel
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Türgriffe außen Wagenfarbe
Wegfahrsperre

Optional

Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
Chromleisten an Seitenfenstern
Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
Innenausstattung: Luftausströmer Schwarz
Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
Perleffekt-Lackierung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Travel und Comfort System
Wireless SmartLink

automatischem Notruf
Reifen-Reparaturkit
Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht)
Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzheizung vorn
Start-Stop-Knopf
Tagfahrlicht LED
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
Wärmeschutzverglasung getönt

Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag vorn
Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sonnenblende links mit Spiegel
Start/Stop-Anlage
Fußmatten Textil
Verzurrösen Laderaum seitlich
Zentralverriegelung

Batterie 59 Ah
Dachreling silber
Fahrassistenten-System: Fahrprofilauswahl
Generator 140 A
Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
Motor (Kraftstoffart Benzin)
LM-Felgen
Netzprogramm im Kofferraum
Rückfahrkamera
Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS (R155) und ohne SU (R156)
Longlife-Service


Bremsscheiben vorn (276 mm x 24 mm)
Parkpilotsystem vorn und hinten
Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
Gepäcksicherung / Gepäckbefestigung (Cargo-Elemente)
Innenausstattung: Glas-Applikationen (Clear & Bold) für Bedienelemente
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Komfortsitze vorn
Kältemittel R 1234 YF
Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI KAT (DUSA)
Otto-Partikelfilter (OPF)
Schlüssellose Türentriegelung
Stoßfängerabdeckung vorn und hinten, Platin-Grau
Wasserstandsanzeige SRA / SWA

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel
002	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen



003	Felge / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
004	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Akzeptabel
005	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
 			
006	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Reparieren
 			
007	Heckleuchte / Hinten Rechts	Kratzer	Ersetzen
 			
008	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Lackieren
  			
009	Tür / Hinten Links	Delle	Ersetzen
   			
010	Tür / Vorne Links	Delle	Ersetzen
 			
011	Schweller / Links	Delle	Reparieren

			
012	Türeinstieg / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
			
013	Türdichtung / Vorne Links	Abgewetzt	Ersetzen
			
014	Dach / -	Delle	Smart Repair
			
015	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Abschlepphaken
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Hutablage
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☒ Bordmappe
- ☒ Gepäcknetz
- ☒ Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	6 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Links	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Rechts	GOODYEAR	205 / 55 / 17 / Winter	5 mm

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung




Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Rechts / Kratzer



Heckleuchte / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Kotflügel / Hinten Links / Kratzer




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Schweller / Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Türdichtung / Vorne Links / Abgewetzt



Türdichtung / Vorne Links / Abgewetzt



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle