

Ford Mustang '19 BEV

Voertuiginformatie



Merk:	Ford	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Mustang '19 BEV	Chassisnummer:	WF0TK1E79MMA17333
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	210 kW
Versie:	Mustang EV 98kWh RWD Ext.R.	1ste tenaamstelling	29-06-2021
Kilometerstand:	206069 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	(3)
Dak & andere	(1)
Links	(3)
Rechts	(4)
Voorzijde	(1)

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit

Ja Middenarmsteun

Ja Navigatiesysteem

Ja

Radio multimedia

Ja Xenon / LED verlichting

Ja

Schade

Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Dak

Hagelschade

Uitdeuken zonder spuiten (hagelschade)

Dak & andere



Deur A L

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts

**Deur V L**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)


Links

**Deur V R**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts

**Deurframe V R**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts

**Kofferklep**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Kofferklep bekleding

Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde



Motorkap

Steenslag
Herstellen en spuiten (compleet)
Voorzijde



Scherf A L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden

Voor Links

Zomer
225/60/18/104/V
Goodyear
4,2 mm

Voor Rechts

Zomer
225/60/18/104/V
Goodyear
3,7 mm

Achter Links

Zomer
225/60/18/104/V
Hankook
6,4 mm

Achter Rechts

Zomer
225/60/18/104/V
Hankook
6,4 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Totaal aantal sleutels	2		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.