

INFORME CONTROL VEHÍCULO



10 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426361281

Nº Revisión: WTWS_608923

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	4071-LLT	Nº CHASIS:	WBA35BG050N065765
KILOMETROS:	79706	MARCA:	BMW
F. PERITACIÓN:	09/02/2026	MODELO:	X3 XDRIVE20D
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	06/02/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	769,98 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	769,98 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Libro electrónico.

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_608923
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	A90
Kilómetros	79.706

Equipamiento

VIN Query














TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAV	TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILBER OSCURO MATE C/PERFIL BRILLO PERLA CROMADO - 4K8	ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 413
ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO SATINADO - 3AT
RETROVISORES EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 430	COLOR EXTERIOR SOPHISTOGRAU BRILLANTE - COLEXT-A90
LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA HEVELIUS - ANTHRAZIT - EHAT	TURBO-DIESEL 1995CC 140KW (190) - 35BG-20DX-B47D20B
PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230	AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205
GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205	ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
NEUMATICOS 225/60 R 18..W	LLANTAS ALE 7.0JX18" - 25T
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB	REFRIGERACION SISTEMA DE RECUPERACION - 1CE
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE INCREMENTADO - 1AG	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PLUS - 6U2	

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			45,00
T2  GtT6145L	Reparar Piloto intermitente retrovisor iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT6145R	Reparar Piloto intermitente retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT619ML	Reparar Reflector iz paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT619MR	Reparar Reflector dr paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,10 h	25,00			2,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,40 h	25,00			10,00
T2  GtT81B50	Reparar Paragolpes tr (zona sup)	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtT81C50	Reparar Paragolpes tr (zona inf)	0,20 h	25,00			5,00
T2  GtTlu1	Reparar impacto luna 1	0,00 h	0,00			46,50

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81C50	Paragolpes tr (zona inf) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP81B50	Paragolpes tr (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Piloto intermitente retrovisor iz	Daños previos	Pulir
Piloto intermitente retrovisor dr	Daños previos	Pulir
Reflector iz paragolpes tr	Daños previos	Pulir
Reflector dr paragolpes tr	Daños previos	Pulir

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/02/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	91,50 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	40,00 €	Subtotal Horas MO	216,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,60 h)	131,50 €	Subtotal M.O. (8,65 h)	216,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	131,50 €	Total mano de obra	216,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	422,23 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	422,23 €
				Total sin descuentos	638,48 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	638,48 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	131,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	638,48 €	Base del impuesto	769,98 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	769,98 €	IVA (21%)	161,70 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	931,68 €
				Total	931,68 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		

Equipamiento

VIN Query

TODO TERRENO 5 PUERTAS - SAV	TAPICERIA/LINEA INT ANTHRACITE - COLINT-AT
INSTRUMENTACION PUERTAS ACCESO CONFORT - 322	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 431
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - 5DA	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 2VB
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 548	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - 423
ACCESORIOS MOLDURAS OXIDSILBER OSCURO MATE C/PERFIL BRILLO PERLA CROMADO - 4K8	ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - 413
ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - 493	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO SATINADO - 3AT
RETROVISORES EXT/INT ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - 430	COLOR EXTERIOR SOPHISTOGRAU BRILLANTE - COLEXT-A90
LUCES FAROS ANTINEBLA LED - 5A1	ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - 8TF
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA HEVELIUS - ANTHRAZIT - EHAT	TURBO-DIESEL 1995CC 140KW (190) - 35BG-20DX-B47D20B
PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - 230	AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - 205
GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - 205	ADAS ACTIVE GUARD - 5AV
ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - 508	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 2VC
NEUMATICOS 225/60 R 18..W	LLANTAS ALE 7.0JX18" - 25T
INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 25000 KM/15500 MILLAS - 8KB	REFRIGERACION SISTEMA DE RECUPERACION - 1CE
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE INCREMENTADO - 1AG	ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - 1CB
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 8R9	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - 534
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - 6AC	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - 6AK
AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - 6AE	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - 654
AUDIO/MULTIMEDIA BMW LIVE COCKPIT PLUS - 6U2	

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260209_143614.jpg



20260209_143449.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143511.jpg



20260209_143523.jpg



20260209_143612.jpg



20260209_143434.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143543.jpg



20260209_143600.jpg



20260209_143531.jpg



20260209_143526.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143513.jpg



20260209_143503.jpg



20260209_143436.jpg



20260209_143541.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143606.jpg



20260209_143453.jpg



20260209_143555.jpg




20260209_143516.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143439.jpg



20260209_143545.jpg



20260209_143528.jpg



20260209_143458.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143308.jpg



20260209_143301.jpg



20260209_143411.jpg



20260209_143418.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143313.jpg



20260209_143403.jpg



20260209_143254.jpg



20260209_143245.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143405.jpg



20260209_143248.jpg



20260209_143250.jpg



20260209_143359.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143239.jpg



20260209_143355.jpg



20260209_143257.jpg



20260209_143408.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143303.jpg



20260209_143357.jpg



20260209_143241.jpg



20260209_143228.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143232.jpg



20260209_143244.jpg



20260209_143423.jpg



20260209_143428.jpg

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_608923	Marca - Modelo	BMW X3 (G01) 5P (17-21)		
Fecha Alta	10/02/2026 8:42:56	CUM	BM04602	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	10/02/2026 8:49:27	Matrícula	4071-LLT		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WBA35BG050N065765		



20260209_143426.jpg