



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :

Berichtsnummer :

0000000930969-DE949

Amtl. Kennzeichen :

Vertragsnummer :

12078588

Fahrzeugdaten

Audi Q5 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZF8P2120297	Laufleistung abgelesen:	51308 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.04.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	15.07.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	058//8BYI	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1984 ccm / 195 kW (265 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	Manhattangrau Metallic	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Grau
Letzter Service km / am:	- / -		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		255/45/R20/101 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		255/45/R20/101 5 mm
2. Achse - links / Zust.		255/45/R20/101 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		255/45/R20/101 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
2. Achse - links / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/104 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Serienausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektromotor 105 kW (Hybridantrieb)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V)
- Ladekantenschutz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Multifunktionskamera
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradkupplung
- Antriebsart Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- e-tron Aufladesystem
- Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- 8 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Hybrid 220 kW (Motor 2,0 Ltr. - 195 kW TFSI)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Standklimatisierung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none"> • Stoßfänger Ausführung: Basis • Universal-Schnittstelle Bluetooth • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Tour • Audi Smartphone Interface • Business-Paket • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) • Fahrassistenz-System Spurwechselassistent (side assist) inkl. Audi pre sense rear • Komfort-Standklimatisierung • Lenkrad heizbar (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus • Metallic-Lackierung • Raucher-Paket • Verglasung hinten abgedunkelt | <ul style="list-style-type: none"> • Audi connect (Internetbasierende Dienste) • Bremssättel Rot lackiert • Dachhimmel Stoff, schwarz • Fahrassistenz-System Anfahr-Assistent (hold assist) • Kombiinstrument digital (Audi virtual cockpit) • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar • LM-Felgen 8x20 (5-Segmentspeichen, kontrastgrau, teilpoliert / glanzgedreht) • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
2.	Stoßfänger Hinten	Kratzer



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden
3.	Türverkleidung Hinten - Links	Gebrauchsspuren



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
4.	Wartungsnachweis	Fehlt

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand




Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer



2. Stoßfänger Hinten
Kratzer



3. Türverkleidung Hinten - Links
Gebrauchsspuren