DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHPW2 TW015327	Erstzulassung	25.03.2026	Außenfarbe	Kolibri Blau (Metallic)
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-KB5106	Laufleistung	24 846 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 100KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Sandmann Lähden



Lose Teile

Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✖

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

2



Bauteil	Nothilfekit Reserverad
Position	-
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-


3



Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

4		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Anmerkungen

Fzg. Verschmutzt