

Peugeot

3008 ALLURE PACK 130 S&S 6 VEL. MAN

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VF3MRHNSMPS029147



Descripción

Matrícula 4308MFG	Fecha de matriculación 28/02/2023	Kilometraje 95459 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1199 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 6	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Hertz San Boi

Fecha del encargo
19/03/2026

Fecha de peritación aprobada
20/03/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Bandeja para paquetes en la puerta / Trasero	Faltante	Sustitución
			
002	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar



003 Llanta / Delantero izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado

Abolladura

Smart repair



004 Embellecedor de rueda / Delantero izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 18 "

Faltante

Sustitución



005 Aleta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



006 Puerta / Delantero izquierdo

Rayado

Pintar



007 Aleta / Trasero izquierdo

Abolladura

Reparar














008 Llanta / Trasero izquierdo
Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado

Abolladura

Smart repair



009	Embellecedor de rueda / Trasero izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Faltante	Sustitución
			
010	Portón trasero / puerta del maletero / -	Rayado	Pintar
			
011	Paragolpes / Trasero Derecho Pintado : Sí	Rayado	Pintar
			
012	Aleta / Trasero Derecho	Rayado	Pintar
			
013	Embellecedor de rueda / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Faltante	Sustitución
			
014	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Abolladura	Smart repair
			
015	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar

		
016	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura Reparar
		
017	Manetas de puerta / Delantero Derecho	Rayado Pintar
		
018	Embellecedor de rueda / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Faltante Sustitución
		
019	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Abolladura Smart repair
		

Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	SAILUN	225 / 55 / 18 /	4 mm
Delantero Derecho	SAILUN	225 / 55 / 18 /	4 mm

Trasero Izquierdo

SAILUN

225 / 55 / 18 /

5 mm

Trasero Derecho

SAILUN

225 / 55 / 18 /

5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Bandeja para paquetes en la puerta / Trasero / Faltante



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Llanta / Delantero izquierdo / Abolladura



Embellecedor de rueda / Delantero izquierdo / Faltante



Aleta / Delantero izquierdo / Rayado



Puerta / Delantero izquierdo / Rayado



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Llanta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Embellecedor de rueda / Trasero Izquierdo / Faltante



Portón trasero / puerta del maletero / - / Rayado



Paragolpes / Trasero Derecho / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Rayado



Embellecedor de rueda / Trasero Derecho / Faltante



Llanta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Manetas de puerta / Delantero Derecho / Rayado



Embellecedor de rueda / Delantero Derecho / Faltante



Llanta / Delantero Derecho / Abolladura