

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford C-Max	WF0VXXGCEVFU14732	22.10.2015	176563

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.10.2026	164510	km	14.10.2025	184000	km	14.10.2026

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Seitenteil HL

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	159,00 µm	Tür VR	140,00 µm	Tür HR	142,00 µm	Seitenteil HR	141,00 µm
Motorhaube	154,00 µm	Dach	µm	Heckklappe	133,00 µm		
Kotflügel VL	166,00 µm	Tür VL	160,00 µm	Tür HL	149,00 µm	Seitenteil HL	247,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Sommerreifen

Rad v.l.	6,4 mm	Rad h.l.	7,1 mm	Rad v.r.	6,6 mm	Rad h.r.	6,5 mm
Reifengröße:	215/55 R16 93V						

Felgen:

ohne Befund	
-------------	--

Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse	Tonnenlager defekt	Seitenverkleidung	
Hinterachse	stark rostig	Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor	ölfeucht	Frontscheibe	Beklebung entfernen
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	A	Steinschläge ASP
Motorhaube	A	Steinschläge ASP
Kotflügel VR		
Türe VR	P	Umwelteinflüsse polieren
Türe HR	D	Delle KD und ASP
Seitenwand HR	I	Rostbildung inst und lackieren
Stoßfänger hinten	B	Streifschaden Smart Repair
Heckklappe		
Seitenwand HL	I	Rostbildung inst und lackieren
Türe HL	G	Kratzer
Türe VL	I	Knick inst und lackieren
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **BG**

Bewertung durchgeführt von: **DDL**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____