


» Übersicht


**Auftrags-Nr:** 1002482549  
**Besichtigt am:** 04.06.2026 10:27  
**Berichts-Nr:** 10732359  
**FIN:** WVGZZZE2ZPE072007



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                                             |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                                                                            |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                                     |
| <b>Modell:</b>                      | ID 4                                                                           |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CLO                                                                     |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 24.04.2024                                                                     |
| <b>Laufleistung:</b>                | 35.061 km                                                                      |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                                      |
| <b>Farbe:</b>                       | Mondsteingrau                                                                  |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mondsteingrau                                                                  |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Heckantrieb                                                                    |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Elektrisch                                                                     |
| <b>Hubraum:</b>                     |                                                                                |
| <b>Leistung:</b>                    | 125 kW (170 PS)                                                                |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                                                |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                                                |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                                                |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                                                |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                                                |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                                              |
| <b>Zylinder:</b>                    |                                                                                |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                                                                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                                              |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                                              |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 1-Gang                                                               |
| <b>Polsterart:</b>                  | Alcantara                                                                      |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz / Schwarz / Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                                              |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

**» Fahrzeugausstattung**

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

4 Leichtmetallräder "Hamar" 8 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht

6+1 Lautsprecher

7,2 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19

Ambientebeleuchtung 30-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Armaturentafel Komfort

Armlehne für Vordersitze

Assistenzpaket

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Car2X

CCS-Ladedose

Dachleiste, Farbe modellabhängig

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

DC/DC Wandler 3,0 kW

Design-Paket

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr. 0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 125KW Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

e-Sound

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Emden

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend

Gepäckraumboden

Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Hamar 8 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Airstop®-Ganzjahresreifen 235/55 R 19

Heckantrieb

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachsgewicht Standard

Hochvolt-Batterie 55 kWh (brutto) (netto: 52kWh)

Infotainment-Paket

Innenspiegel automatisch abblendend

Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortpaket

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kurzheck

|                                                                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A                                                         | Pure                                                                                                       |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                   | Radio "Ready 2 Discover"                                                                                   |
| Leergewichtsbereich Standard                                                         | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                                             |
| Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet                    | Rechtsverkehr                                                                                              |
| Linkslenker                                                                          | Regensensor                                                                                                |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                      | Regionscode " ECE " für Radio                                                                              |
| Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie             | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                                                     |
| Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung                            | Reifenkontrollanzeige                                                                                      |
| Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer | Rückfahrkamera "Rear View"                                                                                 |
| Müdigkeitserkennung                                                                  | Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter |
| Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung                       | Scheibenbremsen vorn                                                                                       |
| Navigationssystem "Discover Pro"                                                     | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                                                |
| Netzladekabel für Haushalts-Steckdose                                                | Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung                               |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung               | Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe                                                    |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt                                                          |
| o.b.Abgas                                                                            | Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug                                                     |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                             | Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt                                          |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                   | Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn                                                                     |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach)                                                          | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"                 |
| Ohne Fast Lane Modell                                                                | Softwareverbund Ausführung 11                                                                              |
| Ohne Feuerlöscher                                                                    | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                                     |
| Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche                                                       | Sprachbedienung                                                                                            |
| Ohne Head-Up Display                                                                 | Spurhalteassistent "Lane Assist"                                                                           |
| Ohne kombinierte Längs- und Querführung                                              | Stabilisator hinten                                                                                        |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                                            | Stabilisator vorn                                                                                          |
| Ohne Parkassistent / Garagenpilot                                                    | Standard-Klimazonen                                                                                        |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                       | Steuerung (werksintern)                                                                                    |
| Ohne Spurwechselassistent                                                            | Stoßfänger in Wagenfarbe                                                                                   |
| Ohne Stadt / Kreuzungsassistent                                                      | Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion                                                 |
| Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                  | Textilfußmatten vorn und hinten                                                                            |
| Ohne Trennwand                                                                       | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen                                     |
| Ohne UNECE CS&SU                                                                     | Trommelbremsen hinten                                                                                      |
| Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)                                   | Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder                                                |
| Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                     | Typprüfand Deutschland                                                                                     |
| Ohne Zusatz-/Standheizung                                                            | Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion                                                                       |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                                           | UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz                                                   |
| Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1                                           | Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste                                                                   |
| Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design                                          | Verkehrszeichenerkennung                                                                                   |
| Plattformgruppenklasse 2                                                             | Vordersitze beheizbar                                                                                      |
| Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"                     | Vordersitze mit Höheneinstellung                                                                           |
|                                                                                      | Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten                                             |

Zellmodul A

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension         | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/55 R 19 101 T | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/55 R 19 101 T | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/55 R 19 101 T | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 235/55 R 19 101 T | 4,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil         | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung    |
|----|-----------------|----------------------|------------------------|
| 1  | Rücklicht links | Kratzer              | Optische Wertminderung |
| 2  | Innenraum       | Verschmutzt          | Reinigen               |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVGZZZE2ZPE072007

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja



**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja


## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.







## » Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal  
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung


Seitenansicht - Schweller links





Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -  
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne  
linksRäder - Rad montiert vorne  
rechtsRäder - Rad montiert hinten  
linksRäder - Rad montiert hinten  
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag

Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

Batteriezertifikat

**» Beschädigungsfotos****WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Rücklicht links - Kratzer - Optische Wertminderung**

Kommentar

Rückleuchte hinten links zwei Kratzer außerhalb der Streuung

**2 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen**