

## Mercedes-Benz C-klasse Estate 220 d AMG Line

2023 - 147 kW / 200 PK - Diesel - Automaat






Kenteken	
Chassisnummer	WIKAH0EB8RF145231
Eerste registratie	19-12-2023
APK geldig tot	19-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk

Kilometerstand	65.974 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	01-07-2026
Definitieve kilometerstand	65.974 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.993
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	124
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	147 kW / 200 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	65.974 km	Ja

### Opties & accessoires 15

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Airco	Cruise control	DAB ontvanger	Dodehoek detectie
Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Klimaatregeling			
Lederen/alcantara bekleding	Metallic lak	Navigatie	Parkeerhulp	Stoelverwarming	Trekhaak

### Aanwezig bij voertuig 4

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	------------------	-----------------------------------

### Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

### Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Zwart
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-01-2029

## Schades (6)

### Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Brandgaatje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

2 x pit

### Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Rechts


### Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Midden

Exterieur opmerking 4 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-12-2023	Eerste toelating	
01-10-2024	Registratie datum goedkeuring	
09-10-2024		Autobedrijf
11-10-2024	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
19-12-2026	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank elektrisch neerklapbaar	achterbank in delen neerklapbaar	achteruitrijcamera	airco automatisch		
alarm klasse 1(startblokkering)	alarmsysteem	aluminium delen exterieur	AMG-styling	Anti Blokkeer Systeem	
Apple Carplay/Android Auto	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag		
binnenspiegel automatisch dimmend	bots waarschuwing systeem	Brake Assist System			
buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektrisch inklapbaar				
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels met verlichting	centrale airbag voor			
centrale vergrendeling met afstandsbediening	connected services	cruise control	DAB	dakrails	
dodehoek detectie	elektrisch bedienbare achterklep	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor		
Elektronisch Stabiliteits Programma	extra getint glas achter	full-LED koplampen	grootlichtassistent		
hemelbekleding donker	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	keyless start		
kunstlederen/microvezel bekleding	LED dagrijverlichting	lendesteun(en) verstelbaar	metaalkleur		
multimedia scherm groot	multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map + hard disk	parkeer assistent		
parkeersensor achter	parkeersensor voor	passagiersairbag	radio	regensensor	
rijstrooksensoren met correctie	sfeerverlichting	sportonderstel	sportstoelen	sportstuur	spraakbediening

stuur multifunctioneel

stuur nappaleder

verkeersbord detectie

verlaagde carrosserie

volledig digitaal instrumentenpaneel

voorstoel(en) elektrisch verstelbaar

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

Extra foto's

