DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	21/06/2023	Color	Kristall Silver
Marca	OPEL	Matrícula		Cuentakilómetros	47 512 km
Modelo	Nuevo Astra 5P GS 1.2T XHT MT6 S/S 130 HP (96kW)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	









Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔


Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/45/17 V Verano 4.0 mm

Michelin 225/45/17 V Verano 4.0 mm






225/45/17 V Verano 6.0 mm

225/45/17 V Verano 6.0 mm


Daños externos

1



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	No conforme
Comentarios	-

2



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Derecho
Daños	No conforme
Comentarios	-

3



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

4



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

5



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

8



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

9



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

10



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

11



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

17



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

18



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

19



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

20



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

21



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

22

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

23

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

sucio