



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RC-MI 12
Berichtsnummer :	0000000929443-DE968		
Referenznummer:	31210525		

Fahrzeugdaten

Kia ProCeed (CD)(2018->) GT

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YH6G17GNL059537	Laufleistung abgelesen:	125543 km
Erstzulassung / Baujahr:	15.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	03.07.2026 08468 Reichenbach im Vogtland
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1591 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Grau
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
2. Achse - links / Zust.		/// 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Abbiegelicht • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Reifendruck im Display • Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display • Ausstattung GT • Außenspiegel elektr. verstellbar, beide • Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System) • Bi-LED-Scheinwerfer • Bordcomputer • Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm) • Chromeinfassung Seitenfenster • Dachantenne im Haifischflossen-Design • Dachspoiler • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistentz-System: Ausstiegswarnung (SEW) • Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistentz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)	• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Aktives Bremslicht (ESS) • Antriebs-Schlupfregelung (TCS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Auspuffanlage mit Klappensteuerung • Außenspiegel elektr. anklappbar • Unterschiedspiegel heizbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Bremsassistent • Bremssättel rot • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Dachhimmel schwarz • Diebstahl-Warnanlage • Einparkhilfe vorn • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistentz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistentz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistentz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistentz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung • Fahrassistentz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken)

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen 7,5x18
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Heckklappenöffnung elektr.
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenbeleuchtung Supervision
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGDI KAT
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/40 R18 „W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Track-Rot Metallic
- Soundsystem JBL Premium
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen Chrom-Optik • USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Wärmeschutzverglasung |
|--|---|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
2.	Stoßfänger Vorne	Lackabplatzer	Lackieren
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

4.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Lackabplatzer - Lackieren



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern