MACADAM








OPEL Astra: 4277-MKJ

Vinnumber:	**VXKFBYHZTP1042499**	Versionname:	**1.5D DTH 96kW (130CV) GS Auto familiar 96kW 5P automática**
First Registrationdate:	**19/09/2023**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**176972**	Power Kw:	
Bodytype:	**Berline**	Body colour	**White**
Gearbox:	**Automatic**	Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Engine functioning	**Yes**		
Battery functioning	**Yes**		
Vehicle running	**Yes**		
Number of seats	**5**		
Number head rests	**5**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**No**		

Options

Number of keys total	**2**	Radio	
Number keys remote	**2**	Central consol F	
Windows electric F		Luggage cover	
Windows electric R		Front parking sensors	
Cruise Control		Rear parking sensors	
Steering wheel multifunctional			
Steering wheel leather			
Seats F heated			
Radio multimedia			
Type of climate control	**Autom climate control**		

Tyres

Summer tyres:	**225/45/17/94 V**			
	Fr.L.	**Goodyear: 2 mm**	Fr.R.	**Goodyear: 2 mm**
	Re.L.	**Goodyear: 4 mm**	Re.R.	**Goodyear: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**2.0**
Tyre profile depth FR	**2.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**225/45 R 17 94 V**
Tyre size FR	**225/45 R 17 94 V**
Tyre size RL	**225/45 R 17 94 V**
Tyre size RR	**225/45 R 17 94 V**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**259**
Tyre make FR	**259**
Tyre make RL	**259**
Tyre make RR	**259**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Registration document, Missing, Repair/replace (lump sum)




Alloy rim FL, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Outer door handle FL, Scratch(es), Paint




Alloy rim RL, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)





Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim RR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Alloy rim FR, Scratch(es), Repair/replace (lump sum)




Wing FR, Scratch(es), Acceptable




Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Tyres, No damage, Check







Roof, Scratch(es), Repair and paint (complete)




ALPHABET

Datos del vehículo

Marca	OPEL	Matrícula	4277-MKJ
Modelo	Astra	VIN	VXKFBYHZTP1042499
Versión	1.5D DTH 96kW (130CV) GS Auto familiar 96kW 5P automática		

Histórico

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
20/03/2024	Rev. 30.000 kms	28613	AUTODILER 3000 S.L.
01/10/2024	Rev. 60.000 kms	60290	AUTODILER 3000 S.L.
16/10/2024	Sustitución	62596	RODI ALM21
10/02/2025	varios	83565	AUTODILER 3000 S.L.
07/05/2025	varios	99426	AUTODILER 3000 S.L.
25/06/2025	Ecotasa - N2, Goodyear / 542480 225/45X17 GYEAR.EFIG.PERF2 94W, Sustitucion y kit de montaje	107546	NEUMATICOS TELLO S.L.
16/10/2025	Batería, Sustituir Batería, Verificar Diagnosis + PRUEBAS	123090	AUTODILER 3000 S.L.
21/01/2026	Pastillas freno dl - Nueva, Sustituir Pastillas freno dl	137406	AUTODILER 3000 S.L.
12/02/2026	Aceite motor - 05W30, Arandela / tapón cárter, Comprobar densidad y nivel del anticongelante ** Verificar ph líquido refrigeración, Filtro aceite - Nueva, Filtro antipolen, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Serv inspección 150000 KM, Sustituir Filtro antipolen, Tasa de gestión de aceites usados	137406	AUTODILER 3000 S.L.
02/06/2026	Aceite motor - - - ALP EURO, Arandela / tapón cárter - CAUTEX - Rec.Plat. EuroTaller, Comprobar densidad y nivel del anticongelante ** Verificar ph líquido refrigeración, Correa accesorios - GATES - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aceite - MANN-FILTER - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro aire - MANN-FILTER - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro antipolen - MANN-FILTER - Rec.Plat. EuroTaller, Filtro combustible - BOSCH - Rec.Plat. EuroTaller, Importe de pago por	158602	P.D. BRICOAUTO S.L.

Fecha	Descripción	Kilómetros	Taller
	uso, Líquido lavaparabrisas - -20ºC - Nueva, Serv inspección 120000 KM, Sustituir Correa accesorios, Sustituir Filtro aire, Sustituir Filtro antipolen, Sustituir Filtro combustible, Tasa de gestión de aceites usados		
02/10/2026	Anticongelante - IAM, Importe de pago por uso, Jgo distribución-bomba agua, Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante, Sustituir Jgo distribución-bomba agua	173972	Javier Santiago Cabezas