



W1A4534911K451529

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	40.036 km
Hersteller	SMART	Restlauf bis Service	19.800 km
Typ/Modell	EQ fortwo cabrio	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2026
Fahrgestellnummer	W1A4534911K451529	Leistung / Hubraum	41 kW
Erstzulassung	24.03.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	04/2025, 33.677 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Direktantrieb

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2022 fehlt -> 20.0000km/1 Jahr) - kein Nachweis
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2024 fehlt -> 20.0000km/1 Jahr) - kein Nachweis
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2026 kein gültiger Nachweis) - kein Nachweis
6	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren
7	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächensteinschläge) - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn rechts - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Goodyear	Ganzjahresreifen	8mm - 8mm	i.O.	i.O.
2	185/60 R15 84T	Goodyear	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.05.2026
Protokollnummer: **45896658**
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Der letzte Service lag weder in Form einer Rechnung noch in einer anderen gültigen Form vor

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.05.2026
Protokollnummer: 45896658
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	SMART	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	EQ fortwo cabrio	Laufleistung (abgelesen)	40.036 km
Fahrgestellnummer	W1A4534911K451529	Erstzulassung	24.03.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.05.2026
Protokollnummer: 45896658
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #1: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung (04/2026 kein gültiger Nachweis) - kein Nachweis



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung (04/2026 kein gültiger Nachweis) - kein Nachweis




Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.05.2026
Protokollnummer: 45896658
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 22.05.2026
Protokollnummer: 45896658
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1A4534911K4515 26.05.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SMART	EQ FORTWO (453)	CABRIOLET
FZ-IDENT-NR	W1A4534911K451529	AMTL KZ CR-PS 100E	TYP-CODE 18 04 81
ERSTE ZUL	24.03.2021	NAECH HU 05.2026	LAUFLEIST 40036
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR-VARIANTEN	AB PRODUKTIONSBEGINN	AUSST PURE	KLIMAAUTOMATIK
	KNIEAIRBAG	RADIO	LED TAGFAHRLICHT
	AUSSTATTUNG STOFF	COOL & AUDIO PAKET	ZUSATZINSTRUMENTE
	MITTELK MIT ROLLO	KOLLISIONSWARNER	B-PANEL BLACK
	LADEGER BATT 4.6KW	REIFENDRUCKKONTROLLE	TEMPOMAT
	165/65-/185/60 R15 T	5-/5.5 J X 15	INSTR-TAF TITAN SCHW
	FUSSGAENGERSCHUTZ	S-AIRBAG THORAX/PELV	SERVOLENKUNG ELEKTR
	KAELTEMITTEL R1234YF		

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =175.55	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
68-1307 01	VERKLEIDUNG I SCHWELLER R A-E	2	4	58.52
68-1105 02	VERKLDG HECKSAEULE R AUS-EIN	2	6	87.78
88-8802 01	STOSSFAENGER H KPL AUS-/EINBAUEN	2	8	117.03
	UMFASST: HECKTUERAUSSENHAUT AUS-/EIN			
88-6986 01)	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	2	2	29.26
82-4903 01	HECKLEUCHTE R AUS-/EINBAUEN	1	3	43.89
88-6034 01)	DECKEL LADE-ANSCHL AUS-/EINBAUEN	2	2	29.26
40-1580 01	RAD H R AUS-/EINBAUEN	1	3	43.89

9854 FEHLERSPEICHER AUSLESEN

2082	SEITENWAND R KPL INSTANDSETZEN	2	12*	175.55
------	--------------------------------	---	-----	--------

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM SMART)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 198.61 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	ARB.- PREIS
		KLARLACK HART		
		2-SCHICHT-UNI		
98-7657 01	SEITENWAND R KPL	REP LACK ST III	16	264.81
98-1340 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-		14	231.71
	LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN			
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1A4534911K4515 26.05.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	6 AW X	175.55	EUR/STD	87.78	
GESAMT KL 2	34 AW X	175.55	EUR/STD	497.39	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					585.17
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 12 AW = 1 STD					
GESAMT	30 AW X	198.61	EUR/STD	496.53	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					496.53
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....				1 081.70	
-----				-----	
MWST 19.00 %					205.52
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....				1 287.22	

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
 KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
 LIZENZ = 68044670

* = ANWENDERANGABEN
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BEST-NR
 ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

TÜV SÜD AG

PAULA KUBE

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1A4534911K4515

26.05.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT SMART EQ FORTWO (453) CABRIOLET
FZ-IDENT-NR W1A4534911K451529 AMTL KZ CR-PS 100E TYP-CODE 18 04 81
ERSTE ZUL 24.03.2021 NAECH HU 05.2026 LAUFLEIST 40036
REP-FIRMA MOBILITY CONCEPT GMBH

KD-NR / SV-NR : 132862 68044670 CLASSDIRECT REL 23.09
VERSIONS-NR: 50.2309.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 26.05.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : A1 C7 F2 G5 H3 I1 J1 K4 L6 L8 M2 O8 P8 Q7 Q9 R1
S1 U2 V2 V5 X2 Y9 Z1 Z8
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : A1 C7 F2 G5 H3 I1 J1 K4 L6 L8 M2 O8 P8 Q7 Q9 R1
S1 U2 V2 V5 X2 Y8 Y9 Z1 Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 2194 LO / N 2585 LO / N 3282 LO / N 3284 LO
N 3678 LO / N 4080 LO / N 4968 LO / N 4972 LO
N 4992 LO

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.05.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.05.2026

LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR : LI 2082

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 12
- MUTATIONEN :

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 585.17 LACK: 496.53
REP : 1 081.70 MWST: 205.52 REPI: 1 287.22

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

N 2585 N 3282 N 3284 N 4080 N 3678
N 4968 N 4972 N 4992 N 2194 LI 2082
I 2082 12 N 9854

SYSTEM AUDATEX

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

184 Wh/km

Elektrische Reichweite

126 km

Elektrische Reichweite innerorts

175 km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Verbrauch Elektrische Energie

- Wh/km

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite

- km

Elektrische Äquivalente rein elektrische Reichweite städtisch

- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 2695*

Zu 35: A1 165/65 R15 81T, 5Jx15 ET32 / A2 185/60

R15 84T, 5.5Jx15 ET42; A1 165/65 R15 81H, 5Jx15 ET32 / A2

185/60 R15 84H, 5.5Jx15 ET42*

Für dieses Fahrzeug wurde
das amtliche Kennzeichen
VEC-L 207 zugeteilt
Vechta, 24.03.2021

amtliche Vermerke

HSN	TSN	VVS	Vermerke des KBA
2222	ADM	00025	PZ 2

0022121622
3346778

Vermerke des Herstellers

221

Zulassungsbesch. gedruckt

GC562792



046CC0106910



www.PS-Team.de



EG-Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): smart

0.2. Typ: 451

Variante: 54E5X0

Version: ZZBAA20A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

EQ fortwo cabrio

0.2.3. Bezeichner:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2019_4001-WME-1

0.2.3.2. ATCT Familie:

-

0.2.3.3. PEMS Familie:

-

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2017_0050-WME-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

entfällt

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

-

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

-

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG

DE-70372 Stuttgart

Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1A4534911K451529

0.11. Herstellungsdatum: 05.03.2021

mit dem in der am 20.01.2021 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0413*46

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart

(Ort)

08.03.2021

(Datum)

ppa. Bartels

i.v. Rückheim

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug

(Dienststellung)

(Unterschrift)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 2 (A1)
gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 1873 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 2740 mm 6. Breite: 1663 mm 7. Höhe: 1552 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1125 kg 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1143 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 1340 kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 630 kg 2 770 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: - kg

18.4. ungebremsten Anhängers: - kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg

Antriebsmaschine 20. Hersteller der Antriebsmaschine: Renault SAS

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 5AL 60

22. Arbeitsverfahren: -

23. Reiner Elektroantrieb: Ja (J) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: -

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -

25. Hubraum: - cm³ 26. Kraftstoff: Elektro (0004)

26.1. Fahrzeug mit - 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): - kW bei - min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 60,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): 41,00 kW

28. Getriebetyp: einstufig

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

28.1.1. Achsübersetzung: 9.340

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1 - 2 - 3 -

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1471 mm 2 1431 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1: 165/65 R15 081T 5Jx15 ET32 Klasse B C1

Achse 2: 185/60 R15 084T 5.5Jx15 ET42 Klasse B C1

Achse 3: -

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau 38. Code des Aufbaus: (AE) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 3,1links,1rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 2

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch: 66,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl - min⁻¹ Standgeräusch: - dB(A)

47. Abgasnorm: AX

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1188 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.247 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 83.3 N 47.1.3.1. f1 0.802 N/(km/h) 47.1.3.2. f2 0.03225 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder Euro 6) oder WHSC (EURO VI)

CO:	-	-	-	mg/km
NO _x :	-	-	-	mg/km
Partikelmasse:	-	-	-	mg/km
Partikelzahl:	-	-	-	km⁻¹
THC:	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	-	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt:	- mg/km	- km⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	- mg/km	- km⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

CO ₂ -Emissionen NEFZ	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Außerorts:	- g/km	- g/km	- g/km
Kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- g/km	- g/km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-
Kraftstoffverbrauch NEFZ:	Benzin / Diesel	Gas	sonstige
Innerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Außerorts:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- l/100km	- m³/100km	- l/100km
Abweichungsfaktor	-	Differenzierungsfaktor	-

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch gewichtet, kombiniert - Wh/km Elektrische Reichweite 150 km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ - g/km 3.2.2. Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:		
Low: (Phase 1)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Medium: (Phase 2)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
High: (Phase 3)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Extra High: (Phase 4)	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m³/100km	- kg/100km

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 463954
Hersteller Smart
Model Fortwo
Variante DE - Ca2 electric drive / EQ, EQ, (Facelift) 2019 -
2023 EQ
Listenpreis 10.630,25
VIN W1A4534911K451529
Erstzulassungsdatum 24.3.2021
Kennzeichen CR-PS 100E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 340090

19.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024103695	06.01.2023		0,00

- Seite 1 von 1 -