Renault

ESPRIT ALPINE E-TECH HYBRIDE 200

VIN: VF1RHN00572692993



Description

N° d'immatriculation GW-795-HR	**Date de 1ère immatriculation** 11/04/2024	**Odomètre** 95461 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection COIGNIERES - ROTALYS	**Date de l'inspection** 03/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 04/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



003	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



004	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation



005	Capot / -	Rayure	Lustrage



006	Extension de pare-chocs / Avant Droit Peint : Oui	Rayure	Peinture



007	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture



008	Entrée de porte / Arrière Droit Longueur : Long	Enfoncement	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



009	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



010	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture



011	Entrée de porte / Arrière Gauche Longueur : Long	Enfoncement	Réparation



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.4 mm
Avant Droit	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5.5 mm
Arrière Gauche	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5 mm
Arrière Droit	MICHELIN	235 / 45 / 20 / Tous	5 mm

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Capot / - / Rayure



Extension de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.