VEHICLE REPORT

Targa: GP968BH

IT · 03/11/2026
2026-11-03 12:07

Veicolo targa GP968BH

VIN: **ZFACF9C38P6Z53625** Targa: **GP968BH** Merchant: **SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**

VEHICLE DETAILS

Targa	**GP968BH**	First Registration	**2023-05-25**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	**Veicolo targa GP968BH**	Keys	N/A
VIN	**ZFACF9C38P6Z53625**	Owners	**1**
Merchant	**SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**	Seats	**5**
Branch	**NRI SANTANDER CONSUMER RENTING_ALESSANDRIA_CL CASTELNUOVO**	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**73.3**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (74)


Front left


Roof


Rear



Rear door left


Interior rear



Left side rear


Engine compartment


Front door left


Left side rear


Front door left


Left side front


Interior front


Rear fender left


Front door left


Left side front


Left side rear


Engine compartment


Engine compartment


Front left


Left side front


Engine compartment


Speedometer with started engine


Left side front


Front door left


Interior front


Front left


Rear fender left


Interior front


Front left


Interior front


Left side rear


Rear


Left side front


Rear.


Left side rear


Speedometer with started engine.



Front left



Engine compartment



Engine compartment



Front left



Interior front



Left side front



Interior rear



Interior front.



Hood



Front door left



Rear



Hood



Front left



Left side rear



Rear fender left



Left side front



Right side rear



Left side front



Left side front



Trunk



Engine compartment



Interior front



Left side front



Front left



Trunk



Roof.



Center console and dashboard



Left side front



Trunk



Right side rear



Trunk



Front door left



Rear fender left



Interior rear.



Speedometer with started engine



Rear



Rear



Rear

ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
67	DRIVE NOLEGGIO	11	

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
EUROPCAR	CASTELNUOVO SCRIVIA	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GP968BH	0000 - Agenzia	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
		PERIZIA DESCRITTIV	.

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
06/10/2026	16/10/2026	CASTELNUOVO SCRIVIA			60		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
DRIVE SRL - - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
FIAT TIPO	GP968BH	ZFACF9C38P6Z53625	25/05/2023


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
SUFFICIENTE	101527	% 55	GRIGIO	Metall/Doppio	SI	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/07/2026	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
PARAURTI POST GRAFFIO	L								
PORTA POST SX GRAFFIO	L								
PARAFANGO POST GRAFFIO Dx	L								
Proiettore ROTTO									
Cilindretto serratura porta ant. FORZATO									
porta ant sx usura									
PARAFANGO POST SX USURA									
tetto usura									
coppe ruota usura									
SECONDA CHIAVE NON PRESENTE E NON QUANTIFICATA									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: Propulsore si avvia regolarmente
Rinvenuta una sola chiave e la carta di circolazione copia conforme

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 08.2026		21/10/2026	ED - Pozzo Carlo	2888	1 di 1