

[DLM Marcq-en-Baroeul -]

2026

Inspection réalisée le 30/06/2026

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales ^

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche



Photo du coffre



Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord



Photo intérieur avant




Caractéristiques

Véhicule ^

Double de
clé

Sans défauts

Photo des clés du véhicule



Kilométrage

140208

Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au
tableau de
bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssi...

WVWZZZ3CZNE055607

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques ^

Marque

VOLKSWAGEN

Modèle

PASSAT

Date de première immatriculation (B)

06/04/2022

vitesse

Documents ^

Certificat
d'immatriculation

Non
présenté(e)

Pochette
porte
documents

Présent(e)

Carnet
d'entretien

Non
présent(e)

Manuel
d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements ^

Protection
sous
moteur

Sans défauts

Soubassement
du véhicule

Sans
défauts

Avant ^

État
du
spoiler
de
pare-
choc
avant

Défaut(s)
apparent(s)

État du
pare-
chocs
avant

Sans défauts

État de la
grille de
pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

État de la plaque
d'immatriculation
avant

Sans
défauts

Radar
avant

Sans défauts

Caméra
avant

Sans défauts

État de la
calandre

Sans défauts

État des
optiques
avant
droite

Sans défauts

État des
optiques
avant
gauche

Sans défauts

État du feu
antibrouillard
avant droit

Sans
défauts

État du feu
antibrouillard
avant
gauche

Sans
défauts

État
du
capot

Défaul(s)
apparent(s)



Griffe / Rayé

Peindre

État
du
pare-
brise

Défaul(s)
apparent(s)

État des
essuie-
glaces
avant

Sans défauts

Montant
de pare-
brise

Sans défauts




Fêlé / Fissuré /
Craquelé

Remplacer

Arrière ^

Crochet d'attelage	Non présent(e)	État du pare-	Défaut(s) apparent(s)	Coin de pare-chocs	Sans défauts
--------------------	----------------	---------------	-----------------------	--------------------	--------------



Coin de
pare-
chocs
arrière
droit

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation
arrière

Sans défauts

Capteur
de recul

Sans défauts

Antibrouillards
arrière

Sans défauts

État du
hayon /
porte du
coffre

Sans défauts

Porte
arrière

Sans défauts

Poignée
de porte
arrière

Sans défauts

Caméra de
recul

Sans défauts

Optique
arrière
gauche

Sans défauts

Optique
arrière
droite

Sans défauts

État de la
lunette
arrière

Sans défauts

Vitre de
porte
arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de
coffre

Sans défauts

Joint de
porte
arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

État de la
moulure
d'aile
arrière
gauche

Sans défauts

Aile arrière
gauche

Sans défauts

Bas de
caisse
côté
gauche

Sans défauts

Baguette
latérale
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Panneau
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
vitre de
porte
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
poignée
de porte
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
porte
coulissante
gauche

Sans
défauts

État de la
porte
arrière
gauche

Sans défauts

Joint de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
vitre de
porte
avant
gauche

Sans défauts

État du
rétroviseur
côté
gauche

Défaut(s)
apparent(s)

État de la
poignée
de porte
avant
gauche

Sans défauts

État de la
porte
avant
gauche

Sans défauts



Griffe / Rayé

Peindre

État de la
moulure
d'aile

Sans défauts

Aile avant
gauche

Sans défauts

Toit & autres ^

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global ^

Type de jante

Jantes alu standard

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche ^

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

≥4mm

avant
gauche

avant
gauche

gauche

Pare boue
avant
gauche

Sans défauts

Roue avant droite ^

Photo roue avant droite





Photo de la mesure de
l'usure du pneu avant droit



Niveau d'usure
pneu avant droit

≥4mm

État du
pneu
avant droit

Sans défauts

État de la
jante
avant
droite

Sans défauts

Enjoliveur
avant droit

Sans défauts

Pare boue
avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite ^

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
droit



Niveau d'usure
pneu arrière
droit

≥4mm

arrière
droit

arrière
droite

droit

Pare boue
arrière
droit

Sans défauts

Roue arrière gauche ^

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de
l'usure du pneu arrière
gauche



Niveau d'usure
pneu arrière
gauche

≥4mm

État du
pneu
arrière
gauche

Sans défauts

État de la
jante
arrière
gauche

Sans défauts

Enjoliveur
arrière
gauche

Sans défauts

Pare boue
arrière
gauche

Sans défauts

Roue de secours ^

Type
d'équipement
de secours

Roue de
secours

Photo roue de secours ou
équipement de secours



Roue de
secours

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur ^

Vitres
électriques

Toutes
vitres
électriques

Rétroviseurs
électriques

Présent(e) et
fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation
automatique

GPS

Présent(e) et
fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur
de vitesse

Non
vérifiabl

Système
d'aide au
stationnement

Caméra
arrière

Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré /
panoramique

Non
équipé(e)

Toit
ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à
réglage
électrique

Présent(e) et
fonctionnel(le)

Sièges
chauffants

Non
équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant ^

Instrument

État du rétroviseur central	Sans défauts	État du siège AVANT GAUCHE	Sans défauts	État du siège AVANT DROITE	Sans défauts
Ceinture	Sans défauts	Tapis	Sans défauts	Plafonnier	Sans défauts
Tableau de bord	Sans défauts	Comodo	Sans défauts	Ecran central	Sans défauts
Boîte à gants	Sans défauts	Allume cigare	Sans défauts	Élément d'habitacle	Sans défauts

Intérieur arrière ^

Moquette	Sans défauts	État du ciel de toit	Sans défauts	Plancher de coffre	Sans défauts
État des sièges arrière	Sans défauts				

Coffre ^

Câble de recharge
rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur ^

Photo du compartiment
moteur



Niveau
d'huile

Sans défauts

Insonorisant
capot
moteur

Sans
défauts

Fuites
apparentes

Sans
défauts

Autres fluides
(Liquide
refroidissement,
frein, Direction
assistées, etc)

Sans
défauts

Sonorité,
fumée

Sans défauts