



Identification du véhicule

Réf. client **5329414** Immatriculation
Date 1ère M.C. **10/06/2022**
Marque **PEUGEOT** Km. compteur **100307**
Modèle **e-208 Active**
Version
N° de châssis **VR3UH2KXZMT084326**

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Tapis de sol AV	Déchirure	E - Remplacer	691,03	4,70				991,83	35,00	15,00	782,90
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,90	72,20		193,80	35,00	0	125,97
Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	207,50					207,50	35,00	15,00	176,38
Obturbateur /Cache AR	Manque	E - Remplacer	36,17	0,10				42,57	35,00	15,00	34,90
Obturbateur /Cache AR	Manque	E - Remplacer	36,17	0,10				42,57	35,00	15,00	34,90
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Tapis de coffre	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Ciel de toit	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 1578,27 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -323,22 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 1255,05 €
TOTAL T.V.A. 251,01 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 1506,06 €

75484419	Tapis de sol AV	Déchirure	E - Remplacer
----------	-----------------	-----------	---------------



75484422	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre
----------	---------------	-----------	---------



75484423	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer
----------	----------------------------	--------	---------------



75484426	Obtuteur /Cache AR	Manque	E - Remplacer
----------	--------------------	--------	---------------



75484425	Obtuteur /Cache AR	Manque	E - Remplacer
----------	--------------------	--------	---------------




75484417	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer
----------	-----------------------------	-------	----------



75484424	Tapis de coffre	Tache	Nettoyer
----------	-----------------	-------	----------



75484418	Ciel de toit	Tache	Nettoyer
----------	--------------	-------	----------



75484420	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer
----------	-----------------------------	-------	----------



75484421	Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer
----------	----------------------	-------	----------

