# VEHICLE REPORT

IT · 03/11/2026
2026-11-03 12:40

VIN: Targa: Merchant:

## VEHICLE DETAILS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Targa | | First Registration | **2024-02-28** |
| Marca | N/A | Mileage | N/A |
| Modello e Allestimento | | Keys | N/A |
| VIN | | Owners | **1** |
| Merchant | | Seats | **5** |
| Branch | | Previous Use | **AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE** |
| KW | **96** | VAT | N/A |
| CC | **0** | Country | **IT** |
| Fuel | **GASOL** | Euro | **EURO6** |
| GPL | **Non presente** | Cambio | **Non presente** |
| Gancio | N/A | | |

## CAR PHOTOS (58)


*Front*


*Front left*


*Front left*


*Rear*


*Rear*


*Roof.*


*Trunk*


*Interior rear.*


*Trunk*


*Interior rear*


*Left side front*


*Left side front*


*Left side front*


*Front fender left*


*Front left*


*Rear fender left*


*Left side front*


*Left side front*


*Additional photos (optional)*


*Left side front*


*Interior rear*


*Front left*


*Front fender left*


*Front fender left*


*Front fender left*


*Left side front*


*Left side rear*


*Left side rear*


*Front fender right*


*Rear door left*


*Left side rear*


*Left side rear*


*Left side rear*


*Left side front*


*Left side front*


*Rear fender left*



Rear fender right.



Rear fender left



Rear



Rear fender left



Rear fender left



Rear fender left



Rear fender left



Interior front.



Interior front.



Interior rear



Interior front.



Interior front



Interior front



Speedometer with started engine.



Center console and dashboard




Speedometer with started engine




Speedometer with started engine



Center console and dashboard



Interior front



Interior rear



Interior front



Interior front

DEKRA

| DATA PERIZIA | LOCALITA' |
|---|---|
| 29/12/2025 | |

| VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) | TARGA | TELAIO | 1^ IMMATRICOLAZ. |
|---|---|---|---|
| TIPO SW 1.6 MJTD 130CV MY23 | | ZFACF9CS3PU123282 | 28/02/2024 |

| KM. | COLORE. | TIPO SMALTO |
|---|---|---|
| 37037 | verde | METALL/DOPPIO |

| CODICE PARTE | VOCI DI DANNO<br>LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL | SR | | LA | | VE | | ME | | PREZZO LISTINO | DCMS % | RICAMBI IVA esclusa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Diff. | TEMPO | Diff. | TEMPO | Diff. | TEMPO | Diff. | TEMPO | | | |
| | #PRM# Disco ruota anteriore sx danneggiato | | | | | | | | | | | |
| | Disco ruota anteriore dx danneggiato | | | | | | | | | 80,00 | | 80,00 |
| | #PRM# Disco ruota posteriore sx danneggiato | | | | | | | | | | | |
| | #PRM# Disco ruota posteriore dx danneggiato | | | | | | | | | | | |
| | Pulizia interni | | | | | | | | | 70,00 | | 70,00 |
| 1981 | Paraurti ant. P/sens.parch. primer | L | 0,90 | L | | L | 1,50 | | | | | |
| 1981 | Scomposizione paraurti | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 2168 | Porta ant. DX | L | 1,20 | M | 1,70 | L | 1,70 | | | | | |
| 1935 | Parafango ant. DX | L | 0,70 | M | 1,00 | M | 1,40 | | | | | |
| 2187 | Porta post. DX | L | 1,20 | M | 1,50 | L | 1,70 | | | | | |
| 5236 | Sottoporta DX | M | 1,00 | G | 2,00 | G | 1,50 | | | | | |
| 1945 | Parafango post. DX | L | 1,30 | M | 1,50 | L | 1,50 | | | | | |
| 2209 | Portello post. | M | 2,60 | M | 2,50 | M | 2,60 | | | | | |
| 5373 | Cuffia leva cambio MID/HIGH/CITY CROSS | S | 0,10 | S | | S | | | | 56,73 | | 56,73 |

| TOTALE TEMPI | SR | LA | VE | ME | TOTALE RICAMBI |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9,50 | 10,20 | 11,90 | 0,00 | [illegible]3 |

| ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % | ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE | ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA | TOTALE ORE SUPPLEMENTARI | TOTALE ORE VERNICIATURA |
|---|---|---|---|---|
| 1,79 | 1,37 | 1,60 | 4,76 | |

NOTE

Pneumatico ant dx - Goodyear - 205/55/16 - estivo - 5 mm
Pneumatico ant sx - Goodyear - 205/55/16 - estivo - 5 mm
Pneumatico post dx - Goodyear - 205/55/16 - estivo - 5.5 mm
Pneumatico post sx - Goodyear - 205/55/16 - estivo - 6 mm
Ruotino
Periziato con tempo sereno
Lievi danni non valorizzati in perizia,
sono da considerare normale stato d'uso della vettura.
Riserva per danni occulti, in relazione ad eventuali
interventi da eseguire o componenti da sostituire,
non correttamente visibili all'atto di ispezione.
Veicolo visionato sporco e bagnato.riserva poss. danni occulti.
Seconda chiave mancante.

| | |
|---|---|
| RICAMBI | [illegible]73 |
| MATER. DI CONSUMO ORE 16,66 €/ORA 15,00 | [illegible]0 |
| USO DIME | |
| SMALTIMENTO RIFIUTI | 18,57 |
| MANODOPERA CARR. ORE 36,36 €/ORA 30,00 | [illegible]0 |
| MANODOPERA MECC. ORE 0,00 €/ORA 30,00 | |
| **IMPONIBILE** | [illegible]0 |
| IVA | |
| TOTALE COMPLESSIVO | |

| CODICE PERITO | FIRMA | RUOLO N. | FERMO TECNICO GIORNI | FOGLIO |
|---|---|---|---|---|
| 124 | | 0000 | 5 | 1 |

Legenda