


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4145592	Erstzulassung	11.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	39 014 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

4	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

5	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Innenschäden

3	Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
	Beschreibung	Nicht original	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Sonstiges

1	Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
2	Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		