

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002499897
Besichtigt am: 15.06.2026 12:03
Berichts-Nr: 10798466
FIN: WAUZZZGE2NB044318



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	E-tron
HSN / TSN:	0588 / BVM
Erstzulassungsdatum:	29.06.2022
Laufleistung:	40.810 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Gletscherweiß Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	370 kW (504 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12 Volt Steckdose	Digitaler Radioempfang
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
Abwicklung Serie	Einstiegs LED mit Projektion vorne und hinten
adaptive air suspension sport	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten, beleuchtet, vorne mit S-Schriftzug
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Elektro-Motor Aggr.0EF.C und 0EF.D
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Elektro-Motor Systemleistung 370KW Grundmotor ist: T95/N21/T20/N20
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Embleme
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	e-tron Ladesystem kompakt
Ambiente-Lichtpaket plus	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antriebssystem BEV	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4KE/4KH-
Assistenzpaket Stadt	Fahrzeugladekabel
Assistenzpaket Tour	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense front	Geschlossener Aufbau
Audi pre sense rear	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Audi Soundsystem	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 13
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegelgehäuse in Aluminiumoptik	Head-up-Display
Ausstattung Welt	Heckspoiler
Basis	Heizleistung Standard
Batterie 380A (68Ah)	Hochvolt-Batterie 95 kWh (brutto)
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Individualkontursitze vorn
Bedientasten schwarz matt	Individualkontursitze vorn
Betriebserlaubnis Nachtrag	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bluetooth-Schnittstelle	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordliteratur in Deutsch	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling, Entfall	Keine Aktionsausführung
Datenmodul Europa	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet dunkel	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die Rücksitzbank
Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer	Kofferraumbodenmatte
Digitaler Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten	Komfort Standklimatisierung

Komfortmittelarmlehne vorn	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung	Progressivlenkung
Komfortschlüssel, ohne Safelock	quattro
Kreuzungsassistent	Räder Audi Sport, 5-Y-Speichen-Rotor, schwarz, glanzgedreht, 10,5Jx21, Reifen 285/40 R21
Ladedose CCS Typ 2	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)	Räder, 5-V-Speichen S-Design, 9,5Jx20, Winterreifen 255/50 R20
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung und Radlösererkennung
Leder Valcona/Leder Milano-Kombination perforiert	Rechtsverkehr
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Linkslenker	Reifen 285/40 R21 109H xl
Manuell betätigte Türen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Manuelle Gepäckraumabdeckung	Reifenreparaturset
Mit connect Paket 2	Schalttafeloberseite in Kunstleder
Mit Multifunktionskamera	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Scheibenbremsen vorn, 19 Zoll, Bremssättel schwarz lackiert, S-Schriftzug
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
Nichtraucherausführung	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
o.b.Abgas	Serienqualität
Ohne Ablagepaket	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (fest) Elektro-Fahrzeug
Ohne Außenspiegel links	Sicherheitslenksäule
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzbelegungserkennung
Ohne Car2X	Sitzbelüftung und Massagefunktion vorn
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Sitzheizung vorn
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Sondersteuerung I/VP
Ohne Feuerlöscher	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Garagentoröffner	spezielles Typschild EU
Ohne integriertes Mautsystem	Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Ohne kombinierte Längs- und Querverführung	Standard-Klimazonen
Ohne Kompensor	Stoßfänger S-Modell in Volllackierung
Ohne Luftqualität-Paket	Tagfahrlicht
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Nachtsichtsystem	Trennnetz
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Typprüfand Deutschland
Ohne Sonnenschutzrollo	Umgebungskameras
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Umgebungskameras
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	variable Kopfstützen für die Vordersitze
Ohne Wandhalterung	Variante " S "
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Ohne zweiten Ladezugang	Virtuelle Außenspiegel
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)	Virtuelle Außenspiegel
Optikpaket schwarz	

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion
für beide Vordersitze

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul C

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/50 R 20 109 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja
 Tirefit Ablaufdatum: 08.2027
 Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Nachweis fehlt	Ersetzen
5	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGE2NB044318

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar

Lauffläche hinten rechts beschädigt (Riss, Lauffläche wurde instandgesetzt)



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Nachweis fehlt - Ersetzen



5 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

