




Matrícula:	7772-MFY	Kilometraje:	146080	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF3MCHZUPS049752	Fecha de puesta en circulación:	31/03/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	PEUGEOT			Fecha de peritación:	16/06/2026 2:30:00
Modelo:	3008				
Versión:	1.5 BlueHDi 96kW S&S Allure Pack EAT8 todoterreno 96kW 5P automática				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Todocamino				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	3.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	3.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	225/55 R 18 102 V				
Tamaño del neumático DEL DER	225/55 R 18 102 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	225/55 R 17 102 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	225/55 R 18 102 V				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 225/55/18/102 V DELIZQ Goodyear: 3 mm - TRASIZQ Goodyear: 3 mm DELDER Goodyear: 3 mm - TRASDER Goodyear: 3 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Del

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	Condiciones de Inspección	Bueno - Al exterior	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento,	No	Lunas eléctricas TRAS	Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	contaminación, etc...)?	Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí		Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5		Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5		Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2		Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2		Sistema de freno DEL	Sí
Color carrocería	Azul Oscuro		Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio		Radio multimedia	Sí
Kit de reparación	Sí		Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Ficha Técnica	Sí		Documento de matriculación	Sí
Categoría	Turismo			
Segmento	Segmento 02			

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Retrovisor Ext Iz completo	Rayado	Reparar + Pintar



Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar
------------------	--------	------------------



Aleta Tras Iz	Rayado	Reparar + Pintar
---------------	--------	------------------



Parabrisas	Esquirla	Reemplazar
------------	----------	------------



Puerta Delant Dr	Rayado	Reparar + Pintar
------------------	--------	------------------



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d1UxvADItv300OodwiYnjUPmZ8%2fNkriDZewMMn%2bcwMF4%3d&language=es-ES